

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/12745/25/02/19
commission/ damage No. : 23/018339
Date of commission: 19-02-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0141936
Manufacturer	FORD
Model	Kuga 20-24
Type / version	Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line X
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1489
Gross vehicle weight [kg]	2075
Wheelbase 1/2	2710
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1499
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	WZ843GJ
VIN / serial number	WF0FXXWPMFNM13661
Date of first registration	27-06-2023
Date of next. tech. test	27-06-2026
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	38 747 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	2,5 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	2,5 mm
back	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	3,5 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Accoustic windows
2. Additional gauges
3. Antilock-Brake-System (ABS), Distribution of braking force electronically
4. Apple CarPlay, Bluetooth interface, Hands-free system, Navigation system, On board monitor, Radio, Soundsystem, Steering wheel with radio operation, USB in
5. Automated High-beam assist
6. Child lock manually
7. Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist, Power assisted brakes, Pre-Crash System
8. Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu
9. Door mirror driver electrically adjustable, Door mirror passenger electrically adjustable, Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Exterior lighting: other
10. ESP (Electronical Stabilizing Program)
11. Electric tailgate
12. Exterior design: other
13. Extra power outlet
14. Floor mat
15. Fotel kierowcy - elektryczna regulacja położenia w 10 kierunkach
16. Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
17. Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 6 kierunkach
18. Gwarancja na pojazd, 2 lata
19. Hamulec pokolizyjny
20. Hamulec postojowy elektryczny
21. Hill holder
22. Immobilizer
23. Interior lights: other accessories
24. Interior: other
25. Isofix - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie
26. Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu
27. Kanapa tylna ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytami na kubki
28. Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line
29. Kieszenie na mapy z tyłu oparc przednich foteli
30. Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
31. Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości
43. On board computer
44. Other
45. Other
46. Podsufitka w ciemnej tonacji
47. Poduszki powietrzne - boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
48. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń
49. Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
50. Power windows front, Power windows rear
51. Przycisk do składania oparcia kanapy w bagażniku
52. Przycisk rozrusznika Ford Power
53. Rear bench foldable in two separate parts
54. Rear spoiler
55. Rear wiper
56. Rear-view mirror autodimming
57. Reflektory - światła przeciwmgielne LED
58. Reflektory statyczne LED
59. Remote controlled central locking
60. Roof railing
61. Selectable driveline characteristics
62. Sport seats front
63. Sport suspension
64. Start/Stop system
65. System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera dwa kluczyki)
66. System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), z funkcją wykrywania krawędzi jezdni
67. Szyby boczne - obramowanie w kolorze czarnym
68. Szyby w tylnej części nadwozia dodatkowo przyciemniane
69. Tempomat zawiera układy regulowanego ograniczania prędkości (ASLD)
70. Traction control
71. Tyre pressure control (RDC)
72. USB in
73. Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line

- | | |
|---|---|
| <p>32. Konsola dachowa - krótka</p> <p>33. Końcówki układu wydechowego w stylizacji sportowej, dwie</p> <p>34. Krata wlotu powietrza dolna - w stylizacji ST-Line</p> <p>35. Krata wlotu powietrza górna - w stylizacji ST-Line</p> <p>36. LED rear lights</p> <p>37. Light Alloy wheels 18"</p> <p>38. Luggage: other</p> <p>39. Lumbar adjust driver electric</p> <p>40. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie</p> <p>41. Mirror: others</p> <p>42. Navigation system, Remote controlled central locking</p> | <p>74. Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)</p> <p>75. Uni-Lackierung</p> <p>76. Upholstery with leather inserts</p> <p>77. Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej prędkości z przerywaczem pracy, elektr. sterowane spryskiwacze</p> <p>78. Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu</p> <p>79. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu (uruchamiany w menu komputera pokładowego)</p> <p>80. Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy</p> <p>81. Zaczepy w bagażniku do mocowania bagażu</p> <p>82. Zestaw naprawczy ogumienia</p> <p>83. Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania</p> |
|---|---|

Dealer's equipment (selected items)

1. Diminished spare wheel -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -

Braki, uszkodzenia stan podwyższona wartość powłoki lakierowej, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 21-02-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Left front fender	150 - 300
3	Left front pillar	150 - 300
4	Left front wall	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 300
9	Left side wall	150 - 300
10	Cover/tailgate	150 - 300
11	Side right wall	150 - 300
12	Rear right door	150 - 300
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Right front fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero DR

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja o rozładowanej baterii kluczyka. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Dostarczono ksero dowodu rejestracyjnego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze




Photo 34.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Lampa tylna wew L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Podsufitka - Inne 1



Photo 58.

Półka/roleta tylna - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1