

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/33854/25/05/12
commission/ damage No. : B/O/LD/2018/02/0005
Date of commission: 12-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0125364
Manufacturer	MAZDA
Model	CX-5 17-21
Type / version	CX-5 2.2 D Skymotion 2WD
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1480
Gross vehicle weight [kg]	2110
Wheelbase 1/2	2700
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	DPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	2191
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	EL8F460
VIN / serial number	JMZKF6W1600641069
Date of first registration	15-02-2018
Date of next. tech. test	04-06-2025
Year of manufacture	2017 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	201 205 (read)
Body color / type of coating	blue/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Kormoran, SUV SNOW	225/65 R17 102H	5,0 mm
	left	Kormoran, SUV SNOW	225/65 R17 102H	5,0 mm
back	right	KORMORAN, ALLSEASON SUV	225/65 17 102H	4,0 mm
	left	KORMORAN, ALLSEASON SUV	225/65 17 102H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Antilock-Brake-System (ABS) | 24. Light alloy wheels from 17" |
| 2. Armrest (s) rear | 25. Luggage compartment cover |
| 3. Automatic climate control | 26. Luggage compartment cover |
| 4. Bluetooth interface | 27. Mobile Tire System |
| 5. Bluetooth interface | 28. On board computer |
| 6. Bord entertainment: other accessories | 29. On board monitor |
| 7. Bord entertainment: other accessories | 30. Power assisted brakes |
| 8. CD-player, Radio | 31. Power windows front, Power windows rear |
| 9. City Emergency Brake Assist | 32. Rain sensor |
| 10. Cruise control | 33. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 11. Distribution of braking force electronically | 34. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 35. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 13. Door mirrors electrically foldable | 36. Rear-view mirror autodimming |
| 14. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 37. Remote controlled central locking |
| 15. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 38. Start/Stop system |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 39. Textile upholstery |
| 17. Electric parking brake | 40. Tinted rear windows |
| 18. Exterior lighting: other | 41. Traction control |
| 19. Fog lamps | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 20. Full Cabin Spoiler | 43. USB in |
| 21. Hill holder | 44. Uni-Lackierung |
| 22. Interior lights: other accessories, Mirror: others | 45. Vehicle immobilizer |
| 23. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Additional equipment

1. Hak holowniczy stały -
2. Park Distance Control rear -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

TyresOther

State of the vehicle -
Earlier repairs -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 21-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	150 - 2000
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	Above 2000
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 1000
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Brak półki bagażnika. Aktywna kontrolka DPF. niesprawne elektryczne składanie lusterek. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zestaw naprawczy koła



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.

Zderzak przedni cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Zderzak przedni cz górna - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Reflektor P - Inne 1




Photo 50.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 62.

Lampa przeciwmgielna tylna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 68.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 70.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 73.

Antena - zdjęcie poglądowe 1



Photo 74.

Antena - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Antena - Inne 1



Photo 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 80.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Drzwi przed L - Inne 1



Photo 82.

Drzwi przed L - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 84.

Drzwi tylne L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.
Próg L - Rysa/odprysk 1




Photo 88.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Błotnik przedni L - Inne 1



Photo 94.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 2




Photo 96.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.
Reflektor L - Inne 1



Photo 98.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 100.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 101.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 102.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Photo 104.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 105.

Podsufitka - Inne 1



Photo 106.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 107.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Photo 108.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 109.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1