

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	26/04/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/026353
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Ładowarka teleskopowa JCB 550T80AG
Nr fabryczny:	JCB5AWVFJ02148096
Data sporządzenia raportu:	01-04-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 04-03-2025r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa JCB 550T80AG

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	JCB
Typ/model:	550T80AG
Numer fabryczny:	JCB5AWVFJ02148096
Rok produkcji:	2012

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	11 404 h
Masa własna:	10 660 kg
Moc silnika:	108 kW
Rodzaj napędu:	4x4
Osie skrętne:	Dwie osie skrętne
Udźwig:	5000 kg
Maksymalny zasięg:	12,5 m
Wysokość podnoszenia:	8,1 m
Udźwig przy pełnym wysięgu:	600 kg
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none">- Fotel operatora amortyzowany- Klimatyzacja- Widły (brak tabliczki znamionowej)- Łyżka o szerokości 252 cm (brak tabliczki znamionowej)- Zaczep holowniczy przyczepy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, w dniu 04-03-2025 przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Przeprowadzono próbę ruchową mechanizmów roboczych, wysięg, podnoszenie, odchył łyżki bez obciążenia, praca płynna bez uwag. Praca silnika bez uwag, pojazd poruszał się zarówno w przód jak i w tył.

Po uruchomieniu pojazdu na liczniku czasu pracy wyświetla się błąd o niskim poziomie paliwa. Na ekranie głównym błąd „Footbrake Pressure disagreement” Kod błędu L198.

W dniu 01-04-2025 zleceniodawca zgłosił dodatkowe nowo powstałe usterki. Po wykonaniu manewrów parkingowych maszyna nie porusza się w przód. Po wybraniu przełożeń wstecznych możliwa jest jazda do tyłu, po wybraniu przełożeń do przodu za pomocą rewersu nie słychać i nie czuć aby maszyna podejmowała jakiegokolwiek czynności i nie porusza się.

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego. Ponadto:

- Widoczne ślady nieprofesjonalnych modyfikacji łożki
- Mocowanie lampy tylnej prawej zdeformowane, klosze rozerwane niekompletne
- Wycieki płynów eksploatacyjnych z tylnego mostu napędowego

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Brak dokumentacji technicznej

Nie okazano historii serwisowania

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















































