

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/87484/26/09/17  
Nr zlecenia/szkody: 23/007880  
Data zlecenia: 17-09-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Romuald Bocian (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0139183                                                            |
| Producent                        | BMW                                                                |
| Model                            | Seria 8 Gran Coupe [G16] 19-22                                     |
| Typ/wersja                       | M850i xDrive                                                       |
| Rodzaj nadwozia                  | sedan                                                              |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 4/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1995                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2600                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 3023                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym                                                |
| Układ oczyszczania spalin        | GPF                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 4395                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 530/390                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 8-biegowa                                             |
| Nr rejestracyjny                 | Z7BTC                                                              |
| VIN                              | WBAGV81050CD48257                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 28-01-2020                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 11-02-2027                                                         |
| Rok produkcji                    | 2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 124 839 (odczytany)                                                |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | czarny/METALIK                                                     |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 255/30 21 93Y | 2,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 255/30 21 93Y | 2,0 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 295/25 21 96Y | 3,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 295/25 21 96Y | 3,0 mm           |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ABS                                                                                     | 35. Ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym z tyłu                                                        |
| 2. Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną                           | 36. Osłona przeciwwiatrowa                                                                             |
| 3. Asystent martwego pola                                                                  | 37. Oświetlenie ambientowe                                                                             |
| 4. Asystent parkowania                                                                     | 38. Oświetlenie powitalne                                                                              |
| 5. Asystent uwagi                                                                          | 39. Pakiet Connected Professional                                                                      |
| 6. Asystent świateł drogowych                                                              | 40. Pakiet aerodynamiczny M                                                                            |
| 7. Atrapa chłodnicy z grillem w kształcie nerek z aktywnymi klapami powietrznymi           | 41. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km                                          |
| 8. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika                                             | 42. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym                                                       |
| 9. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania                                 | 43. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu i boczne                                      |
| 10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył                                | 44. Podłokietnik przedni                                                                               |
| 11. Deska rozdzielcza i boczki drzwi obite czarną skórą Walknappa z kontrastującymi szwami | 45. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa                                                      |
| 12. Dostęp komfortowy                                                                      | 46. Polska wersja językowa                                                                             |
| 13. Dyferencjał M Sport                                                                    | 47. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem Adaptive                                                 |
| 14. Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                                         | 48. Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami                                                |
| 15. Dywaniki welurowe                                                                      | 49. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego                                         |
| 16. Fotele przednie ogrzewane                                                              | 50. Speed Limit Info                                                                                   |
| 17. Fotele przednie wielofunkcyjne                                                         | 51. System Active Protection                                                                           |
| 18. Funkcja Auto Start Stop                                                                | 52. System alarmowy sterowany pilotem                                                                  |
| 19. Funkcja Follow-Me-Home                                                                 | 53. System nawigacji z BMW Live Cockpit (wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10.25 cali, head-up,BT, dysk) |
| 20. Gniazdo 12V                                                                            | 54. System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania |
| 21. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)                          | 55. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu                                          |
| 22. Kamera cofania                                                                         | 56. Tapicerka skórzana Merino o rozszerzonym zakresie                                                  |
| 23. Kierownica sportowa typu M                                                             | 57. TeleServices                                                                                       |
| 24. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa M, skórzana                                        | 58. Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym                                                   |
| 25. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową                                       | 59. Tempomat z funkcją hamowania                                                                       |
| 26. Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD                                | 60. Uchwyt na napoje                                                                                   |
| 27. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie                         | 61. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC                           |
| 28. Listwy ozdobne ze stali szlachetnej                                                    | 62. Układ hamulcowy sportowy M                                                                         |
| 29. Listwy progowe z przodu z podświetlanym napisem M850i                                  | 63. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)                                     |
| 30. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane                                     | 64. Usługi ConnectedDrive                                                                              |
| 31. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                                                  | 65. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem                                                             |
| 32. Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk                                      | 66. Zawieszenie adaptacyjne M                                                                          |
| 33. Obsługa za pomocą gestów                                                               | 67. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W     |
| 34. Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu                                                       | 68. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą                                                       |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Asystent parkowania plus z systemem kamer 360 .....                     | - |
| 2. Fotele przednie z aktywną wentylacją .....                              | - |
| 3. Fotele sportowe M .....                                                 | - |
| 4. Lakier BMW Individual .....                                             | - |
| 5. Listwy ozdobne BMW Individual - czarny lakier fortepianowy .....        | - |
| 6. Obrazowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie .....        | - |
| 7. Podsufitka Individual z Alcantary w kolorze antracytowym .....          | - |
| 8. Reflektory laserowe .....                                               | - |
| 9. System asystujący kierowcy Professional .....                           | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go                                         |   |
| Asystent unikania kolizji                                                  |   |
| Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu                              |   |
| Aktywna ochrona przed kolizją boczną                                       |   |
| 10. System domykania drzwi .....                                           | - |
| 11. Szyby przyciemniane tylne i boczne .....                               | - |
| 12. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie ..... | - |
| 13. Zawieszenie adaptacyjne M Professional .....                           | - |

## Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

## Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Wcześniejsze naprawy .....                | - |
| Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia ..... | - |
| Weryfikacja warsztatowa usterek .....     | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-09-2026

Rzecznawca DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element   | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia       | 150 - 1000                                           |
| 2                  | Światła przednie lewe  | 150 - 300                                            |
| 3                  | Słupka przedni lewy    | 150 - 300                                            |
| 4                  | Drzwi przednie lewe    | 150 - 300                                            |
| 5                  | Dach                   | 150 - 300                                            |
| 6                  | Słupka środkowy lewy   | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy              | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe       | 150 - 300                                            |
| 9                  | Światła tylne lewe     | 150 - 300                                            |
| 11                 | Światła tylne prawe    | 150 - 300                                            |
| 12                 | Drzwi tylne prawe      | 150 - 300                                            |
| 13                 | Słupka środkowy prawy  | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy             | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe   | 150 - 300                                            |
| 16                 | Słupka przedni prawy   | 150 - 300                                            |
| 17                 | Światła przednie prawe | 150 - 300                                            |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

strona 6/47

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dodatkowe elementy w bagażniku, brak możliwości weryfikacji z jakiego pojazdu. Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Aktywna kontrolka silnika. Nieprawidłowa praca układu wydechowego, do weryfikacji serwisowej. Nadmierne dymienie układu wydechowego, do weryfikacji serwisowej. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: próg lewy/prawy, słupki środkowy lewy/prawy. Reflektory i lampy tylne oklejone folią. Odpryski na szybie czołowej.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 22.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 24.**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dow. Rej. Str. 2



**Fot. 36.**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Kluczyki



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 48.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 50.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 52.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 54.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56.**

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Spoiler zderzaka przedniego - Inne 2



**Fot. 58.**  
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60.**

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 62.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 64.**  
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 66.**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 70.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 72.**

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 74.**

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 76.**

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77.**

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 78.**

Uchwyt drzwi prze L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79.**

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 80.**

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1