

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/76446/26/08/17
Nr zlecenia/szkody: 25/057312
Data zlecenia: 17-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0159770
Producent	AUDI
Model	A6 [C8] 23-26
Typ/wersja	A6 40 TDI mHEV Quattro Advanced S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1811
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2325
Rozstaw osi 1/2	2928
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WI153RN
VIN	WAUZZZF20SN031861
Data 1. rejestracji	09-05-2025
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	44 743 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm
	lewo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm
	lewo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm samochodowy
3. Alternator
4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym
5. Asystent świateł drogowych
6. Audi Connect Navigation & Infotainment
7. Audi Connect emergency call and service z Audi connect Remote and Control
8. Audi Drive Select (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
9. Audi Music Interface
10. Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
11. Audi Pre Sense Basic
12. Audi Pre Sense Front
13. Audi Virtual Cockpit Plus
14. Bez pokrycia skórą
15. Bez tylnej osi skrętnej
16. Bez układu zmywania reflektorów
17. Brak funkcji wentylacji i masażu
18. Brak haka holowniczego
19. Brak logo typu S
20. Brak oznaczeń
21. Brak pakietu Air Quality
22. Brak zaczepów ISOFIX z przodu
23. Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
24. Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
25. Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne
26. Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrzne
27. Dywaniki podłogowe przód i tył
28. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
29. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 225/55, 3-letnie ubezpieczenie opon
30. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy
31. Fotele przednie standardowe
32. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
33. Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata
34. ISOFIX mocowanie i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
35. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
36. Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
37. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
38. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
39. Lakier niemetalizowany
40. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
51. Ogranicznik prędkości
52. Oklejenie folia
53. Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
54. Opony 225/55 R18 102Y
55. Osłony przeciwsłoneczne z przodu
56. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
57. Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe
58. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
59. Poduszki boczne powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
60. Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
61. Podłokietnik przedni komfortowy
62. Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
63. Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego
64. Przyciski obsługowe czarne matowe
65. Przygotowanie do funkcji na życzenie
66. Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
67. Quattro
68. Reflektory przednie w technice LED
69. Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
70. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
71. Standardowy zestaw pedałów
72. System Start/Stop
73. System kontroli trakcji
74. System nagłośnienia - 8 głośników
75. System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
76. System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
77. Szyba termoizolacyjną
78. Szyby przezroczyste
79. Tapicerka tkaninowa Effekt
80. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
81. Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB)
82. Układ wydechowy standardowy
83. Wariant dla niepalących
84. Wskaźnik ciśnienia w oponach
85. Wspomaganie kierownicy, progresywne
86. Wycieraczki Standardowe i pióra wycieraczek
87. Zagłówki przednie
88. Zawieszenie seryjne
89. Zawieszenie standardowe
90. Zbiornik AdBlue

- | | |
|---|--|
| 41. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami | 91. Zbiornik paliwa |
| 42. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 92. Zderzaki "Advanced" |
| 43. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień | 93. Zestaw naprawczy do opon |
| 44. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe | 94. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 45. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki | 95. Zestaw wskaźników |
| 46. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 96. Zwiększenie seryjnego pierwszego napełnienia paliwem |
| 47. MMI Navigation plus z MMI touch response | 97. Złącze Bluetooth |
| 48. MMI Radio plus z MMI touch response | 98. Światła do jazdy dziennej |
| 49. Materiały opatrunkowe, trójkąt ostrzegawczy i kamizelki odblaskowe | 99. Światła tylne w technice LED |
| 50. Mild hybrid | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Audi Side Assist | - |
| Audi pre sense rear - rozpoznawanie niebezpieczeństwa kolizji z tyłu | |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | |
| Asystent zmiany pasa ruchu | |
| System ostrzegania przy zmianie pasa ruchu | |
| System ostrzegania przy wysiadaniu | |
| Asystent ruchu poprzecznego z tyłu | |
| Audi pre sense rear | |
| System ostrzegający przy wysiadaniu | |
| Asystent zmiany pasa z systemem ostrzegania o pojeździe i ostrzeżeniem o ruchu z tyłu | |
| Audi Pre Sense Rear | |
| 2. Audi Smartphone Interface | - |
| 3. Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii | - |
| 4. Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - jedno lub dwukolorowe | - |
| 5. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 6. Fotele przednie sportowe | - |
| 7. Kamera cofania | - |
| 8. Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana, ogrzewana | - |
| 9. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa | - |
| 10. Pakiet Czerni | - |
| 11. Pakiet dodatkowych schowków | - |
| 12. Pakiet oświetlenia Ambiente | - |
| 13. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym | - |
| 14. System nagłośnienia Audi sound system | - |
| 15. Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne | - |
| 16. Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości | - |
| 17. Zbiornik SCR 24l (Adblue) | - |
| 18. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Informacja przekroczony przegląd. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Przegląd przekroczony od 14700km.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny


- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Kratka/zaślepka halogenu L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Inne 1




Fot. 50.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Deska rozdzielcza - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 86.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 88.

Osłona p/słoneczna prawa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 90.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 2