

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/77054/26/08/18
commission/ damage No. : 21/044115
Date of commission: 18-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0138626
Manufacturer	OPEL
Model	Corsa F Hatchback 19-23
Type / version	Corsa 1.2 Edition S&S
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1006
Gross vehicle weight [kg]	1550
Wheelbase 1/2	2538
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1199
Engine Power [hp/kW]	75/55
Gearbox	manual 5- gear
Registration /record No.	WZ599EF
VIN / serial number	VXKUPHMHDM4140145
Date of first registration	24-06-2021
Date of next. tech. test	17-06-2027
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	89 524 (read)
Body color / type of coating	white/single-layered

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
	left	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
back	right	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
	left	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Additional gauges | 17. Lane control assistant |
| 2. Air conditioning | 18. Light Alloy wheels 16" |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS), ESP
(Electronical Stabilizing Program), Traction
control | 19. Metallic paint |
| 4. Bluetooth interface | 20. Mobile Tire System |
| 5. Bord climate: other | 21. On board computer |
| 6. Child seat fixation | 22. On board monitor |
| 7. Collision Warning System, Other, Pedestrian
Emergency Brake Assist | 23. On board monitor, Radio, Soundsystem,
Touchscreen monitor, Voice control for
audiosystem, Voice control for telephone |
| 8. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 24. Passenger seat height adjustable, Passenger
seat with adjustable inclination |
| 9. Cruise control | 25. Power windows front |
| 10. DAB radio | 26. Rear bench, Rear bench foldable in two separate
parts |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in
general, Door mirrors heated, Mirror: others | 27. Remote controlled central locking |
| 12. Driver airbag, Head airbags front, Head
airbags rear, Passenger airbag, Side airbag
driver and passenger, Side airbags rear | 28. Steering wheel manually adjustabe |
| 13. Driver conditioning monitoring | 29. Steering wheel with radio operation |
| 14. Driver seat height adjustable, Driver seat with
adjustable inclination | 30. Textile upholstery |
| 15. Exterior design: other | 31. Traffic sign recognition |
| 16. Hill holder | 32. Tyre pressure control (RDC) |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Armrest (s) front, Leather steering wheel, Power windows rear, Sports steering wheel,
Storage facilities in general | - |
| Elektryczne szyby, tył | |
| Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu | |
| Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem | |
| 2. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | - |
| 3. Wheels: other | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipment

Tyres

Other

State of the vehicle -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 20-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/45

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Cztery dywaniki w bagażniku. Brak półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej. Aktywna kontrolka.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Bok lewy z tyłu



Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tuneł środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny	Dane pojazdu	Przygo
Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Model <u>CORSA F EDITION</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>VX1LUPMMMDM4243513</u> Typ silnika, numer silnika <u>F12XEL</u> Skrzynia biegów <u>MT5</u> Kod koloru lakieru <u>GPQ</u> Kod wykończenia wnętrza <u>TAVE</u> Numer kluczyka <u>A1324</u>	Autoryz który do <u>P.O.</u> Adres Miejsc <u>U</u> Dane

Photo 33.

Książka serwisowa – dane

Przegląd Okresowy		Przegląd Okresowy		Przegląd Okresowy		Przegląd Okresowy	
Data	km	Data	km	Data	km	Data	km
5352		22.03.2023	60503				
Olej silnikowy Jakość: <u>W. 20</u> Lepkość: <u>W. 20</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>W. 20</u> Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: <u>W. 20</u> Lepkość: <u>W. 20</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>W. 20</u> Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: <u>W. 20</u> Lepkość: <u>W. 20</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>W. 20</u> Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: <u>W. 20</u> Lepkość: <u>W. 20</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>W. 20</u> Tak Nie	
☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 46.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 52.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 54.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 55.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Drzwi tylne L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 72.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 74.
Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Wykładzina podłogi - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Photo 78.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1