

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/91368/26/09/29
Nr zlecenia/szkody: 24/007795
Data zlecenia: 29-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0147901
Producent	BMW
Model	Seria 1 [F40] 19-24
Typ/wersja	120i M Sport aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1390
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1920
Rozstaw osi 1/2	2670
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	178/131
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ039HM
VIN	WBA7K510107N83588
Data 1. rejestracji	04-01-2024
Data nast. bad. techn.	04-01-2027
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	81 895 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 SUPER SPORT	235/35 19 91Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2	235/35 19 91W	4,0 mm
tylna	prawe	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILEO	225/35 19 88Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2	235/35 19 91W	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus
3. Asystent uwagi
4. BMW ID
5. BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, radio, wys. wskaźników 10.25", wys. 10.25", 2xUSB, LTE, BT)
6. Bak paliwa zwiększony
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik kolizji
9. Czujnik poziomu i klasy oleju
10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
11. Deska rozdzielcza z kontrastującymi szwami
12. Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci
13. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
14. Dywaniki podłogowe welurowe z napisem M
15. Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (pedały ze stali nierdzewnej, secyficzny zestaw wskaźników)
16. Filtr cząstek stałych
17. Fotele przednie sportowe
18. Funkcja Auto Start Stop
19. Funkcja Follow-Me-Home
20. Funkcja wykrywania obecności w fotelu pasażera z przodu
21. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
22. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
23. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
24. Hamulec elektromechaniczny parkingowy
25. Immobilizer elektroniczny
26. In-Car Experiences
27. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
28. Kierownica skórzana sportowa M
29. Kierownica wielofunkcyjna, z przyciskami do obsługi radia i funkcji telefonu
30. Klakson podwójny
31. Klimatyzacja automatyczna
32. Kluczyk z dodatkowym akcentem M
33. Kolumna kierownicy regulowana
34. Komputer pokładowy
35. Kontrola napięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu
50. Oświetlenie powitalne
51. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
52. Pakiet aerodynamiczny M
53. Pakiet oświetlenia LED (klamki, lusterka do makijażu, lampki do czytania, przestrzeń na nogi, drzwi)
54. Pakiet schowków (siatki w oparciach foteli przód, funkcja cargo, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku)
55. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich siedzeń
56. Performance Control
57. Podnóżek kierowcy M
58. Podręcznik użytkownika zintegrowany
59. Podsufitka M Antracite
60. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
61. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
62. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
63. Podłokietnik przedni
64. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
65. Przycisk Start/Stop
66. Real Time Traffic Information
67. Reflektory LED
68. Regulacja strumienia światła reflektorów
69. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
70. Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia prędkości)
71. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechylu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
72. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
73. System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
74. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
75. Szyby atermiczne
76. Szyby elektryczne, przód i tył
77. Tapicerka skórzano-materiałowa Trigon
78. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
79. TeleServices
80. Tempomat z funkcją hamowania
81. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
82. Uchwyty na napoje w konsoli centralnej
83. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie
84. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC

- | | |
|--|--|
| 36. Końcówki układu wydechowego widoczne | 85. Układ kierowniczy M |
| 37. Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe) | 86. Usługi ConnectedDrive |
| 38. Listwy dachowe w kolorze nadwozia | 87. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 39. Listwy ozdobne Boston, podświetlane | 88. Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu |
| 40. Listwy progowe z przodu z napisem M | 89. Wskaźnik zmiany biegów |
| 41. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 90. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 42. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach | 91. Zacisk akumulatora bezpieczny |
| 43. Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 92. Zawieszenie sportowe typu M |
| 44. Ochrona przed uderzeniem bocznym | 93. Zestaw 6 głośników stereo, 100 W |
| 45. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 60:40 | 94. Zestaw naprawczy do opon |
| 46. Ostrzeżenie o włączonym świetle | 95. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 47. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek | 96. Światła do jazdy dziennej LED |
| 48. Oznaczenia modelu | 97. Światła hamowania dynamiczne |
| 49. Oznaczenie M na przednim panelu bocznym, po lewej i prawej stronie | 98. Światła przeciwmgielne w technologii LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu | - |
| 2. Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie | - |
| 3. Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 552 M Bicolour, z ogumieniem 235/35 | - |
| 4. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 5. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową | - |
| 6. Lakier metalizowany | - |
| 7. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, podłokietnik z 2 uchwytami na kubki | - |
| 8. Pakiet lusterek wewnętrznych i zewnętrznych | - |
| Pakiet lusterek zewnętrznych (składane elektrycznie z pamięcią ustawień, funkcja parkingowa) | |
| Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie, asferyczne | |
| Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, bezramkowe | |
| 9. Systemy asystujące kierowcę | - |
| System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | |
| Speed Limit Info | |
| Ostrzeganie przed kolizją z tyłu | |
| Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu | |
| Asystent martwego pola | |
| System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania | |
| Ostrzeganie przed kolizją z tyłu | |
| 10. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -
Weryfikacja warsztatowa usterek -
Ujednolicenie ogumienia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero PC

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Awaria automatycznej aktywacji PDC. Awaria wspomaganie parkowania. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Na samochodzie założone trzy różne rodzaje opon. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2




Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła




Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak - Inne 1



Fot. 48.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Pióro wycieraczki szyby tyl - Inne 1



Fot. 66.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 70.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 74.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 76.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 80.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Ślotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 94.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 96.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1