

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/91840/26/09/30
commission/ damage No. : 24/028948
Date of commission: 30-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159516
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Discovery Sport 23-
Type / version	Discovery Sport 2.0 D200 mHEV S aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2013
Gross vehicle weight [kg]	2590
Wheelbase 1/2	2741
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1997
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	WU4066S
VIN / serial number	SALCA2BN6RH340307
Date of first registration	06-12-2023
Date of next. tech. test	06-12-2026
Year of manufacture	2023
Readout [km]	61 982 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	3,5 mm
	left	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	3,5 mm
back	right	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	4,5 mm
	left	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | 33. Kamera cofania |
| 2. Active Emergency Brake Assist | 34. Kierownica standardowa |
| 3. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia | 35. Kierunkowskazy animowane, tylne |
| 4. Android Auto | 36. Klimatyzacja - Dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń |
| 5. Apple CarPlay | 37. LED front dim light |
| 6. Asystent hamowania awaryjnego | 38. Lusterka el. składane z ośw. powitalnym, elektrochromatyczne po stronie kierowcy |
| 7. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA) | 39. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania |
| 8. Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu | 40. Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome |
| 9. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu | 41. Other |
| 10. Brake Hold | 42. Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| 11. Cruise control | 43. Pakiet Power (2 porty USB Charge w drugim rzędzie, 1 w bagażniku) |
| 12. Cyfrowa tablica wskaźników | 44. RSC - system zapobiegający przewróceniu się pojazdu |
| 13. Czujnik parkowania - przód i tył | 45. Radio cyfrowe DAB |
| 14. DSC - system stabilizacji toru jazdy | 46. Rain sensor |
| 15. Dach standardowy - stały | 47. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 16. Dach w kolorze nadwozia | 48. Roleta bagażnika |
| 17. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami | 49. Standardowa konfiguracja foteli |
| 18. Dywaniki | 50. System Terrain Response 2 |
| 19. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 51. System audio |
| 20. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji | 52. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu |
| 21. Ekran dotykowy 11,4 cala | 53. System monitorujący zmęczenie kierowcy |
| 22. Electronic controlled suspension | 54. System multimedialny Pivi Pro |
| 23. Exterior lighting: other | 55. Szyba tylna podgrzewana |
| 24. Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5074) z ogumieniem - Gloss Sparkle Silver | 56. Tapicerka skorzasta DuoLeather w kolorze Ebony |
| 25. Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach z pamięcią ustawień | 57. Traffic sign recognition |
| 26. Gniazda 12V w drugim rzędzie foteli i bagażnika | 58. Tyre pressure control (RDC) |
| 27. Gwarancja | 59. USB in |
| 28. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień | 60. Uchwyt holownicze przednie i tylne |
| 29. Hill holder | 61. Uni-Lackierung |
| 30. Interior decoration: other | 62. Wireless device charging |
| 31. Interior lights: other accessories | 63. Zestaw do naprawy kół |
| 32. Interior: other | 64. Łączność Bluetooth |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5074) z ogumieniem - Gloss Black | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 3. Roof railing | - |
| 4. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 03-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Niesprawne przyciski funkcyjne w obu kluczykach, groty prawidłowe. Odpryski na szybie czołowej.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 21.

Numer identyfikacyjny




Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 34.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zestaw naprawczy koła



Photo 36.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 44.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Photo 52.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 54.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 55.

Podsufitka - Inne 2