

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/21526/26/03/11
commission/ damage No. : Brak danych
Date of commission: 11-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0139137
Manufacturer	AUDI
Model	A4 [8W] 19-24
Type / version	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1514
Gross vehicle weight [kg]	2040
Wheelbase 1/2	2820
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic
Registration /record No.	PY8997F
VIN / serial number	WAUZZZF46RN017541
Date of first registration	25-09-2024
Date of next. tech. test	24-09-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	68 480 (read)
Body color / type of coating	granatowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,0 mm
	left	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,0 mm
back	right	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm
	left	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Accoustic windows
2. Alarm
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
5. Audi Connect
6. Audi connect Safety&Service
7. Audi parking system plus
8. Audi pre sense city
9. Automatic climate control
10. Bluetooth interface
11. Bord entertainment: other accessories
12. Czynn timer chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
13. Dach w kolorze nadwozia
14. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
15. ESP (Electronical Stabilizing Program)
16. Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
17. Exterior design: other
18. Exterior design: other
19. Exterior design: other
20. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
21. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
22. Floor mat
23. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
24. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
25. Hamulce tarczowe z przodu (16")
26. Hamulce tarczowe z tyłu (16")
27. Hamulec postojowy - elektromechaniczny
28. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbags rear
29. Interior decoration: other
30. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
31. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
32. Końcówki układu wydechowego
33. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated
34. Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe)
35. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe
36. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
37. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
38. Mild hybrid
39. Moduł danych Europa
43. Oparcie tylnych siedzeń składane
44. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
45. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
46. Other
47. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
48. Oświetlenie wnętrza
49. Podsufitka tkaninowa
50. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
51. Podłokietnik środkowy z przodu
52. Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
53. Power steering
54. Przygotowanie do funkcji na życzenie
55. Radio cyfrowe
56. Reflektory
57. Seats: other
58. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
59. Start/Stop system
60. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
61. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
62. Szyby termoizolacyjne
63. Tapicerka tkaninowa Index
64. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
65. Traffic sign recognition
66. Tyre pressure control (RDC)
67. Uchwyt do montażu gaśnicy
68. Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
69. Uni-Lackierung
70. Vehicle immobilizer
71. Wariant dla niepalących
72. Wskaźnik techniczny UN-ECE
73. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
74. Zagłówki przednie
75. Zawieszenie standardowe
76. Zbiornik paliwa - 54l
77. Zderzak, wzmocniony
78. Zestaw naprawczy do opon
79. Zestaw narzędzi samochodowych
80. Zestaw pedałów standardowy
81. Zestaw wskaźników

- | | |
|--|-------------------------------|
| 40. Notchback | 82. tiptronic |
| 41. Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h | 83. Światła do jazdy dziennej |
| 42. On board computer | 84. Światła tylne LED |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Bord communication: other | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | - |
| 5. Light Alloy wheels 18" | - |
| 6. Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy | - |
| 7. Pakiet promocyjny Comfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa | |
| Podłokietnik przedni komfortowy | |
| Kluczyk komfortowy z funkcją Safelock | |
| 8. Pakiet promocyjny Exterieur | - |
| Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | |
| Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą | |
| 9. Pakiet promocyjny Technology | - |
| Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | |
| Audi Connect Nawigacja & Infotainment | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch | |
| Audi phone box | |
| Współpraca z LTE dla Audi phone box | |
| Audi Phone Box | |
| MMI Navigation plus z MMI touch | |
| 10. Pakiet systemów wspomagających Miasto | - |
| Kamera cofania | |
| Audi pre sense rear and basic | |
| Funkcja ostrzegania przy zmianie pasa ruchu | |
| 11. Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | |
| Lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | |
| 12. Soundsystem | - |
| 13. Sport seats front | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 38.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Lampa tylna zew P - Inne 1



Photo 46.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Fotel prz. praw. - Inne 1




Photo 50.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1