

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/17498/26/02/26
 commission/ damage No. : 23/001205
 Date of commission: 26-02-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0145364
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Arteon Shooting Brake 20-24
Type / version	Arteon 2.0 TSI Elegance DSG
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1607
Gross vehicle weight [kg]	2150
Wheelbase 1/2	2836
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	PY24736
VIN / serial number	WVWZZZ3HZME501088
Date of first registration	02-10-2020
Date of next. tech. test	04-11-2026
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	137 285 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	6,0 mm
	left	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	6,0 mm
back	right	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	6,0 mm
	left	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Adaptive Cruise Control | 28. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS), Brake Assist, ESP (Electronical Stabilizing Program), Other, Traction control | 29. Leather upholstery, Velours upholstery |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 30. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Sport seats front |
| 4. Automated High-beam assist | 31. Metal finish |
| 5. Automatic climate control | 32. Mirror: others |
| 6. Automatic dimlight activation, Follow me home | 33. On board computer |
| 7. Automatic headlight elevation control, LED Daytime running lights, LED front dim light | 34. Other |
| 8. Bord communication: other | 35. Other |
| 9. Child seat fixation | 36. Other |
| 10. DAB radio | 37. Other |
| 11. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable | 38. Other |
| 12. Driver airbag, Driver knee airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 39. Other |
| 13. Electric parking brake | 40. Other |
| 14. Electric tailgate | 41. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 15. Exterior design: other | 42. Pre-Crash System |
| 16. Exterior design: other | 43. Radio |
| 17. Extra power outlet | 44. Rain sensor |
| 18. Floor mat | 45. Rear-view mirror autodimming |
| 19. Hatch/skibag in rear bench, Rear seat-backs foldable in two separate parts | 46. Servotronic |
| 20. Heated seat driver, Heated seat passenger | 47. Soundsystem |
| 21. Interior lights: other accessories | 48. Start/Stop system |
| 22. Interior lights: other accessories | 49. Tyre pressure control (RDC) |
| 23. Interior: other | 50. USB in |
| 24. Interior: other, Other | 51. Uni-Lackierung |
| 25. Keyless go | 52. Vehicle immobilizer |
| 26. LED rear lights, Side indicators | 53. Windscreen wash-nozzle heated |
| 27. Lane control assistant, Traffic jam assist | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Accoustic windows, Tinted rear windows | - |
| 2. Extra power outlet, Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating, Trizone automatic climate control, USB in | - |
| Fotele przednie i tylne - podgrzewane | |
| Gniazdo USB | |
| Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa | |
| Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu | |
| Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone | |
| 3. Interior lights: other accessories, Tinted rear windows | - |
| Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane | |
| Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia | |
| 4. Rear view camera | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOtherState of the vehicle -
Current market situation -
Braki uszkodzenia, weryfikacja serwisowa. -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 11-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej. Zamontowane felgi rozmiar 17" według systemu pojazd mógł posiadać felgi 18-19". Aktywna ikon airbag.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiaru nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tyl



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 44.
Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Photo 48.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 54.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 56.
Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.
Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 64.
Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 66.
Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 67.
Podsufitka - Inne 2



Photo 68.
Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Półka/roleta tylna - Inne 1