

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	136/19/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/001873,25/019573,24/055782
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Elementy rusztowań elewacyjnych systemu DELTA 70
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia:	26-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 23.02.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny są elementy rusztowań elewacyjnych systemu DELTA 70.

Poniżej lista elementów:

- podest przejściowy aluminiowo-sklejkowy z drabiną 300x64 – 6 szt.
- stężenie pionowe 370 – 10 szt.
- podest stalowy 300x32 mm – 19 szt.
- podstawa śrubowa 60 – 19 szt.
- podstawa śrubowa 30 – 2 szt.
- poręcz wzdłużna stalowa 300 – 48 szt. (na podstawie protokołu przyjęcia – brak możliwości weryfikacji ze względu na sposób składowania),
- poręcz wzdłużna stalowa 200 – 2 szt.
- rama pionowa stalowa 220x80 – 41 szt.
- słupek poręczowy z zabezpieczeniem pomostu – 9 szt.
- złącze poręczowe – 3 szt.
- złącze obrotowe – 4 szt.
- złącze stałe – 8 szt.
- dolne mocowanie stężenia – 2 szt.
- uchwyt rusztowania – 60 – 6 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Elementy zestawu udostępnione do oględzin na placu depozytowym – przechowywane bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Liczba poszczególnych części szacowana na podstawie oględzin oraz protokołu przyjęcia na magazyn. Ze względu na sposób magazynowania brak możliwości dokładnej weryfikacji stanu technicznego oraz ilości wszystkich przedmiotów. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz rozbieżności w ilości wycenianych przedmiotów. Powyższy fakt uwzględniono przy wycenie wartości.

Stwierdzone uszkodzenia: liczne zarysowania, zabrudzenia.

Stan wizualny elementów określa się jako dostateczny. Uszkodzenia widoczne w dokumentacji zdjęciowej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub złożenia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie złożenia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







