

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	30/16/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/007290
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Koparka gąsienicowa Doosan DX225LC
Nr fabryczny:	DWBHEDS0VC0051122
Data sporządzenia raportu:	19-12-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 17-12-2024r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Szymon Mróz

Przedmiotem wyceny jest Koparka gąsienicowa Doosan DX225LC

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	Doosan
Typ/model:	DX225LC
Numer fabryczny:	DWBHEDS0VC0051122
Rok produkcji:	2012

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	4218 h
Masa eksploatacyjna:	21 500 KG
Moc silnika:	110 kW
Maksymalny zasięg:	10,34 m
Siła zrywająca:	15.2 kN
Producent silnika:	Doosan
Głębokość kopania:	6,6 m
Wyposażenie:	- Kamery cofania - Klimatyzacja automatyczna - Dodatkowe wyjścia hydrauliczne - Dodatkowa osłona górna kabiny - Fotel operatora amortyzowany - Gąsienice o szerokości 60cm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych bez obciążenia, podczas obrotu nadwozia koparki i zatrzymania występuje stuk i hałas, wykryto luz osi obrotu nadwozia koparki. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby ruchowej

Nie wykryto wycieków płynów eksploatacyjnych.

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego oraz nadwozia koparki. Ponadto:

- Zdeformowane dodatkowe pokrywy boczne oraz przednia
- Wgniecenia prawej obudowy nadwozia

- Pęknięcia szyby przedniej kabiny
- Brak płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, brak korka zbiornika płynu chłodniczego
- Przepalone miejscowo i zabrudzone poszycie fotela operatora
- Widoczne ślady ingerencji w układ elektryczny we wnętrzu kabiny
- Wytarcia gąsienicy prawej
- Brak możliwości otwarcia pokrywy lewej małej na nadwoziu koparki

Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Brak dokumentacji technicznej

Nie okazano historii serwisowania, według naklejki należy wykonać następną wymianę oleju za około 30mth

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















































