

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	31/19/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/048718
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Tester diagnostyczny AUTEL MaxiSys 908S PRO
Nr fabryczny:	V59SLCC01102
Data sporządzenia raportu:	23-12-2024
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 20.12.2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest tester diagnostyczny AUTEL MaxiSys 908S PRO. Umożliwia diagnostykę wszystkich typów pojazdów: osobowych. Funkcje: odczyt i kasowanie błędów, odczyt parametrów systemu i stanów aktywacji, regulację, kodowanie ECU, resetowanie serwisu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Tester diagnostyczny
Producent:	AUTEL
Typ/model:	MaxiSys 908S PRO
Numer fabryczny:	V59SMCC01007
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

System operacyjny:	Android
Ekran	Dotykowy, 9,7-calowy
Czas pracy:	Do 7 godzin
Zasilanie	Bateria, zasilacz
Bezprzewodowa komunikacja:	WiFi, Bluetooth

Wyposażenie

Skrzynka na tester
Przewód komunikacyjny
Zestaw złączy
Moduł MaxiFlash Elite J2534, nr seryjny: CFJELCC01153

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie uruchomiono – akumulator całkowicie rozładowany, brak ładowarki. Brak możliwości weryfikacji sprawności w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń w trakcie eksploatacji.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- ładowarka sieciowa – brak,
- złącze CHRYSLER – brak,
- złącze Chang'an – brak,

- wyświetlacz testera – liczne zarysowania,

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





