

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/94080/25/12/02
commission/ damage No. : PS22/02684
Date of commission: 02-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0112591
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Discovery Sport 15-19
Type / version	Discovery Sport 2.0 TD4 SE aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1955
Gross vehicle weight [kg]	2505
Wheelbase 1/2	2741
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1999
Engine Power [hp/kW]	180/132
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU8718N
VIN / serial number	SALCA2BN4KH778927
Date of first registration	01-03-2019
Date of next. tech. test	13-05-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	226 699 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2 SUV	225/60 18 104H	3,0 mm
	left	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2 SUV	225/60 18 104H	3,0 mm
back	right	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2 SUV	225/60 18 104H	4,0 mm
	left	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2 SUV	225/60 18 104H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Armrest (s) rear | 17. Leather steering wheel, Steering wheel with radio operation |
| 2. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 18. Light Alloy wheels 18" |
| 3. Bluetooth interface, Hands-free system | 19. Luggage compartment cover |
| 4. Bord entertainment: other accessories, Radio | 20. Mobile Tire System |
| 5. Brake Assist | 21. Navigation system |
| 6. Cruise control | 22. Other |
| 7. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Mirror: others | 23. Park Distance Control front |
| 8. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 24. Park Distance Control rear |
| 9. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 25. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 10. Dualzone automatic climate control | 26. Rear-view mirror autodimming |
| 11. Exterior lighting: other | 27. Textile upholstery |
| 12. Headrest rear, middle | 28. Tyre pressure control (RDC) |
| 13. Interior decoration: other | 29. USB in |
| 14. Interior lights: other accessories | 30. Uni-Lackierung |
| 15. Interior lights: other accessories, Interior: other | 31. Wheels: other |
| 16. Lane control assistant | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Bi-Xenon Head lamps, Cornering Headlights, Headlamp wash | - |
| 2. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | - |
| 3. Fog lamps | - |
| 4. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 5. Metallic paint | - |
| 6. Rear view camera | - |
| 7. Upholstery with leather inserts | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyres

Other

Earlier repairs -
Braki uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 10-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 200
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	150 - 200
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	150 - 300
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 500
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	150 - 200

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka silnika. Niesprawne siłowniki pokrywy silnika, pokrywa opada. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Atrapa przednia - Inne 1



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Photo 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Photo 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1




Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Drzwi tylne P - Inne 1



Photo 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Stupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Lampa tylna wew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwy dachu lew. - Inne 1



Photo 62.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2




Photo 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Photo 78.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 79.

Fotel prz. praw. - Inne 1




Photo 80.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Uchwyt drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 84.

Uchwyt drzwi tyl P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 86.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.
Podsufitka - Inne 2



Photo 88.
Podsufitka() - Inne 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Photo 90.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1