

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/02117/26/01/12
commission/ damage No. : 25/025427
Date of commission: 12-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0166221
Manufacturer	OPEL
Model	Mokka 24-
Type / version	Mokka 1.2 T mHEV GS S&S eDTC6
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1287
Gross vehicle weight [kg]	1750
Wheelbase 1/2	2557
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1199
Engine Power [hp/kW]	136/100
Gearbox	automatic 6- gear
Registration /record No.	WI221PW
VIN / serial number	VXKUSHPY5SW020196
Date of first registration	25-03-2025
Date of next. tech. test	25-03-2028
Year of manufacture	2025
Readout [km]	5 940 (read)
Body color / type of coating	turkusowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	4,5 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	4,5 mm
back	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	4,5 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Blokada manualna zabezpieczenia drzwi tylnych
2. Dach w kolorze czarnym
3. Ekran kolorowy dotykowy systemu multimedialnego 10-calowy HD
4. Elementy tapicerki drzwi wewnętrznych w kolorze czarnym
5. Felgi aluminiowe 17", srebrno-czarne, z ogumieniem 215/60
6. Fotele przednie z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
7. Funkcja połączenia alarmowego e-call
8. Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
9. Hamulce tarczowe wentylowane (16" tarcze z przodu, 15" tarcze z tyłu)
10. Immobilizer
11. Kamera cofania panoramiczna 180 stopni z czujnikami parkowania z tyłu
12. Kieszenie z tyłu oparcia foteli przednich
13. Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
14. Kluczyki składane z pilotami, dwa
15. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
16. Koło kierownicy sportowe pokryte skórą ekologiczną, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
17. Lakier bazowy, biały Arktis
18. Listwa boczna w linii dachu w kolorze czarnym
19. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
20. Lusterko wewnętrzne z funkcją dzień-noc zapobiegającą oślepianiu
21. Manetki manualnej zmian biegów przy kierownicy
22. Nakładki na pedały aluminiowe
23. Nazwa modelu na nadwoziu czarna
24. Podsufitka czarna
25. Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
26. Power windows front, Power windows rear
27. Przełącznik zmiany trybów jazdy
28. Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi
29. Reflektory z ręcznym poziomowaniem
30. Remote controlled central locking
31. Skrzynia biegów automatyczna dwusprzęgłowa, 6-biegowa
32. System Multimedia IVI MID, z łączami Bluetooth, USB, DAB, 6 głośników, AA, ACP
33. System Opel Connect
34. Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne
35. Tapicerka materiałowa Focus łączona ze skórą ekologiczną, czarno-szara
36. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
37. Układ ostrzegania przed kolizją (również z pieszymi) i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach
38. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
39. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
40. Układ utrzymania w linii pasa ruchu
41. Układ utrzymania w pasie ruchu
42. Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
43. Układ wykrywania zmęczenia kierowcy
44. Wspomaganie układu kierowniczego
45. Wycieraczki przednie sterowane czujnikiem deszczu
46. Wyświetlacz wskaźników kierowcy 10"
47. Zderzak przedni w stylizacji GS (nakładki zderzaków w kol. nadwozia, czarne błysz. listwy nadwozia)

Dealer's equipment (selected items)

1. Lakier metaliczny
2. Pakiet Tech GS
 System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Ładowarka indukcyjna telefonu
 Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach
 Reflektory matrycowe IntelliLux Matrix
 Tempomat adaptacyjny z funkcją zatrzymania Stop&Go
 Kamera cofania panoramiczna 180 stopni z czujnikami parkowania z przodu i tyłu

System Multimedia Nav IVI HIGH, z łączami BT, USB, DAB, 6 głośników, AA, ACP, rozpoznawanie mowy, nawigacja
Układy wspomagania kierowcy zaawansowane

3. Tapicerka ReNewKnit z materiałów odnawialnych łączona ze skórą ekologiczną -
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i funkcją masażu
Pakiet Komfort

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Aktualna sytuacja rynkowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 20-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Photo 34.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Fotel prz. lew. - Inne 1