

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/102156/25/12/23
commission/ damage No. : 25/009838
Date of commission: 23-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0137907
Manufacturer	BMW
Model	Seria 3 [G20] 18-22
Type / version	320i xDrive Sport Line aut
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1560
Gross vehicle weight [kg]	2130
Wheelbase 1/2	2851
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	184/135
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WOT1743C
VIN / serial number	WBA5P31010FM80173
Date of first registration	17-05-2022
Date of next. tech. test	17-05-2027
Year of manufacture	2022
Readout [km]	164 017 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm
	left	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm
back	right	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm
	left	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Active speed sign recognition, Traffic sign recognition | 49. Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami z emblematem BMW |
| 2. Additional gauges | 50. Mobile Tire System |
| 3. Additional gauges | 51. Oczka do mocowania |
| 4. Airbag: other | 52. Opcje przechowywania |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 53. Ostrzeżenie o włączonym świetle |
| 6. Bluetooth interface, Hands-free system, USB in | 54. Osłona chłodnicy w kształcie nerki, czarna błyszcząca z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk |
| 7. Bord communication: other | 55. Osłony przeciwsłoneczne |
| 8. Bord communication: other | 56. Other |
| 9. Bord communication: other | 57. Other |
| 10. Bord communication: other | 58. Other |
| 11. Bord entertainment: other accessories | 59. Other |
| 12. Child seat fixation | 60. Other |
| 13. Collision Warning System, Lane control assistant | 61. Other |
| 14. Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist | 62. Oświetlenie ambientowe, otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe) |
| 15. Cruise control | 63. Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| 16. Czujnik kolizji | 64. Pakiet schowków (siatki w oparciach, składany schowek kierowcy, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku) |
| 17. Czujnik poziomu i klasy oleju | 65. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 18. DAB radio | 66. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera |
| 19. Digital instruments, Internet access, mp3 Player, On board monitor, Radio, Touchscreen monitor, USB in | 67. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu |
| 20. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 68. Podłokietnik przedni |
| 21. Driver airbag, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 69. Podłokietnik tylny centralny |
| 22. Dysze spryskiwaczy | 70. Power windows front, Power windows rear |
| 23. Dywaniki podłogowe welurowe | 71. Przełącznik zamka centralnego |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 72. Rain sensor |
| 25. Exterior design: other | 73. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 26. Exterior design: other | 74. Rear-view mirror autodimming |
| 27. Exterior design: other | 75. Selectable driveline characteristics |
| 28. Exterior lighting: other | 76. Servotronic |
| 29. Exterior lighting: other | 77. Side Pre-Crash System |
| 30. Extra power outlet | 78. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic, 8-biegowa |
| 31. Filtr cząstek stałych | 79. Sport seats front |
| 32. Follow me home | 80. Start/Stop system |
| 33. Follow me home | 81. Steering wheel manually adjustable |
| 34. Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika) | 82. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 35. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 83. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny |
| 36. Interior decoration: other | 84. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 37. Interior lights: other accessories | 85. Szyby atermiczne |
| 38. Interior lights: other accessories, Storage facilities in general | 86. Telematic |
| 39. Keyless Engine start, Keyless go | 87. Telematic |

- | | |
|--|--|
| 40. Kierownica wielofunkcyjna | 88. Textile upholstery, Upholstery with leather inserts |
| 41. Klakson dwutonowy | 89. Traction control |
| 42. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 90. Uchwyty na napoje |
| 43. LED front dim light, LED rear lights | 91. Uni-Lackierung |
| 44. Lane control assistant | 92. Vehicle immobilizer |
| 45. Leather steering wheel, Sports steering wheel | 93. Wheel bolt locks |
| 46. Light alloy wheels from 17" | 94. Zacisk akumulatora bezpieczny |
| 47. Limited slip differential in general | 95. Zderzak przedni i tylny z detalami w kolorze czarnym o wysokim połysku |
| 48. Listwy dachowe w kolorze nadwozia | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Accoustic windows | - |
| 2. Automated High-beam assist | - |
| 3. Exterior design: other | - |
| 4. Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa | - |
| 5. LED Fog Lamps | - |
| 6. LED front dim light | - |
| 7. Metal finish | - |
| 8. System Active Protection (automatyczne zamykanie okien, odwracalne napinanie pasów) | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Current market situation -
Uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 19-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

pozwolenie czasowe

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/38

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Minął termin wymiany oleju silnikowego od 3500km. Minął termin kontroli wzrokowej od 3500km. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**


Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. tym. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1




Photo 40.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Kanapa tyl. - Inne 1




Photo 60.
Podsufitka - Inne 1