

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/27504/24/04/12
Nr zlecenia/szkody: 18/006551
Data zlecenia: 12-04-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0117955
Producent	VOLVO
Model	S90 16-20
Typ/wersja	S90 D4 Momentum aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1645
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2270
Rozstaw osi 1/2	2941
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	N1RYSIO
VIN	LVYPSA8BDJP027754
Data 1. rejestracji	17-08-2017
Data nast. bad. techn.	28-09-2023
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	151 419 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Biały/metalic

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nokian, WR D4	245/45 R18 100V	1,0 mm
	lewe	Nokian, WR D4	245/45 R18 100V	1,0 mm
tylna	prawe	Nokian, WR D4	245/45 R18 100V	4,0 mm
	lewe	Nokian, WR D4	245/45 R18 100V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 28. System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 29. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC |
| 3. Airbag kolan kierowcy | 30. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information |
| 4. Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu | 31. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC |
| 5. Czujnik deszczu | 32. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS |
| 6. Dywaniki podłogowe | 33. System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW) |
| 7. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 34. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert |
| 8. EBA - system wspomagania nagłego hamowania | 35. System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS) |
| 9. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 36. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA |
| 10. Felgi aluminiowe 17 Silver, 7-ramienne, z ogumieniem 225/55 | 37. System stabilizacji przechyłu (RSC) |
| 11. Funkcja Auto Hold | 38. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach |
| 12. Hamulec postojowy elektryczny | 39. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h |
| 13. Immobilizer | 40. System utrzymania pasa ruchu (LKA) |
| 14. Kierownica skórzana | 41. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS) |
| 15. Kierownica wielofunkcyjna | 42. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS) |
| 16. Komputer pokładowy | 43. Szyby barwione |
| 17. Lakier uni | 44. Tapicerka skórzana |
| 18. Lampki do czytania z przodu i z tyłu | 45. Tempomat adaptacyjny ACC |
| 19. Listwy progowe | 46. Uchwyt na kubki z przodu |
| 20. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 47. Układ wspomagania hamowania City Safety |
| 21. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 48. Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore |
| 22. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa | 49. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 23. Podłokietnik przedni | 50. Wyświetlacz zegarów 8-cali |
| 24. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth | 51. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 25. System Drive Alert | 52. Światła LED do jazdy dziennej (DRL) |
| 26. System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym | 53. Światła drogowe LED |
| 27. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników, 330W, AUX, USB) | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (z czujnikami z przodu i z tyłu) | | - |
| 2. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień | | - |
| 3. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień | | - |
| 4. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | | - |
| 5. Klimatyzacja czterostrefowa ECC (z chłodzonym schowkiem) | | - |
| 6. Koło zapasowe - dojazdowe | | - |
| 7. Lakier metalizowany Inscription Crystal White Pearl | | - |
| 8. Lusterka boczne składane elektrycznie | | - |

9. Odtwarzacz CD	-
10. Pakiet Business Connect	-
11. Pakiet Light	-
12. Pakiet Luxury Seat	-
13. Pakiet Versatility	-
14. Pakiet Winter	-
15. Pakiet Xenium	-
16. Przyciemniane tylne szyby	-
17. System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround	-
18. System audio Premium Sound Bowers & Wilkins (9 calowy ekran dotykowy, 19 głośników, 1400W, AUX. USB)	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa	-
podwyższona grubość powłoki lakierniczej/wcześniejsze naprawy	-
stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo)	-
Historia pojazdu	-


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-04-2024

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	300 - 500
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	200 - 300
6	Słupki środkowy lewy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	150 - 300
11	Łotnik tylny prawy	200 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	200 - 1000
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	150 - 200
15	Drzwi przednie prawe	200 - 500
16	Słupki przedni prawy	150 - 500
17	Łotnik przedni prawy	200 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

kserokopia dowodu rejestracyjnego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

NIE

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Komunikat o wymaganym przeglądzie.

Baza danych CEP:

- odnotowano uszkodzenie pojazdu
- 11.2023 Zgłoszenie kradzieży pojazdu
- 04.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwań

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.


Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.


Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Uszczelka/listwa szyby czołowej (Rysa/Odprysk)



Fot. 26.

Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Słupek przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 30.
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 34.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 36.

Tapicerka drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Wykładzina podłogi bagażnika (Inne)



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
_1



Fot. 40.
_2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
_3



Fot. 42.
_4