

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/97431/26/10/19
commission/ damage No. : 25/022305
Date of commission: 19-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0145544
Manufacturer	AUDI
Model	A3 Limousine 20-24
Type / version	S3 TFSI Quattro S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1580
Gross vehicle weight [kg]	2025
Wheelbase 1/2	2630
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	310/228
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WR903HP
VIN / serial number	WAUZZZGY0RA024090
Date of first registration	16-10-2023
Date of first reg. in Poland	07-02-2025
Date of next. tech. test	06-02-2027
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	74 915 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	3,0 mm
	left	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	3,0 mm
back	right	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	5,0 mm

left	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	5,0 mm
------	--------------------------------	---------------	--------

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Accoustic windows | 29. Interior: other |
| 2. Additional gauges | 30. LED front dim light |
| 3. Alarm | 31. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches |
| 4. All wheel drive in general | 32. Leather upholstery, Textile upholstery |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 33. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 6. Armrest (s) front | 34. Metal finish |
| 7. Armrest (s) front, Armrest (s) rear, Leather finish doorpanels | 35. Metal finish |
| 8. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic, efficiency | 36. Mirror: others |
| 9. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 37. Mirror: others |
| 10. Bluetooth interface | 38. Mobile Tire System |
| 11. Child lock manually | 39. Other |
| 12. Daytime running lights | 40. Other |
| 13. Door: other, Tailgate | 41. Other |
| 14. Driver airbag, Passenger airbag | 42. Park Distance Control rear |
| 15. Dualzone automatic climate control | 43. Passive Tyre pressure control |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 44. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym |
| 17. Exterior design: other | 45. Progresywny układ kierowniczy |
| 18. Exterior design: other | 46. Radio MMI plus |
| 19. Exterior lighting: other, LED rear lights | 47. Rear headrests |
| 20. Extra power outlet | 48. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 21. Floor mat | 49. Rear spoiler |
| 22. Hamulce tarczowe z tyłu (17"), z zaciskami w kolorze czarnym S | 50. Rear-view mirror autodimming |
| 23. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 51. Speed limiter |
| 24. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbags rear | 52. Sport seats front |
| 25. Headlamp wash | 53. Start/Stop system |
| 26. Headrests front | 54. Zawieszenie sportowe S |
| 27. Interior lights: other accessories, Interior: other | 55. i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń |
| 28. Interior: other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Additional gauges | - |
| 2. Door mirror driver electrically adjustable, Door mirror passenger electrically adjustable, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | - |
| 3. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 4. Headlamp wash, LED front dim light, LED rear lights, Side indicators, Windscreenwiper: other | - |
| 5. Lakier metalik | - |
| 6. Light Alloy wheels 19" | - |
| 7. Other | - |
| 8. Pakiet optyczny Czerń Plus | - |
| Pakiet optyczny Czerń (Singleframe, listwy wokół szyb bocznych, listwy w zderzakach) czarne | |
| Pierścienie Audi w kolorze czarnym | |
| Emblematy Audi z przodu i z tyłu czarne | |
| 9. Pakiet systemów asystujących z MMI Navigation plus | - |
| System rozpoznawania znaków drogowych | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch | |
| Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył | |
| Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control | |
| Adaptacyjny asystent jazdy (Adaptive Cruise Assist) z emergency assist | |

10. Tinted rear windows -
11. Trizone automatic climate control -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 21-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle imported individually from EU

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

alarm

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju od 13900km. Wymagany przegląd od 13900km.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Ocen/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa




Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Photo 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 58.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 64.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1