

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/98300/26/10/20
Nr zlecenia/szkody: 25/010308
Data zlecenia: 20-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0161042
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Typ/wersja	530e PHEV M Sport aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2080
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2655
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU1068T
VIN	WBA71FJ020CU81507
Data 1. rejestracji	18-03-2025
Data nast. bad. techn.	18-03-2028
Rok produkcji	2025 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	57 390 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO PNCS	255/35 21 101Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO PNCS	255/35 21 101Y	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/30 21 98Y	1,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT	285/30 21 98Y	1,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard
3. Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
4. Asystent uwagi
5. BMW ID
6. BMW IconicSounds Electric (Inszenizacja dźwięku napędu wewnątrz pojazdu)
7. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy)
8. BMW iDrive
9. Bateria wysokiego napięcia
10. Chłodzenie stacjonarne
11. Czujnik deszczu i automatyczne światła
12. Czujnik kolizji
13. Dywaniki podłogowe welurowe
14. Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (nakładki na pedały o wyglądzie stali nierdzewnej)
15. Elementy stylistyczne zewnętrzne M Sport (grill, listwy progowe, zderzaki, oznaczenia, kluczyk)
16. Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 935 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45
17. Filtr cząstek stałych
18. Fotele przednie ogrzewane
19. Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia
20. Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym
21. Funkcja My Modes
22. Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku)
23. Gniazda zasilania 12V
24. Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km
25. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
26. Hamulec elektromechaniczny parkingowy
27. Immobilizer elektroniczny
28. In-Car Experiences
29. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
30. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
52. Oznaczenia modelu
53. Oświetlenie ambientowe przestrzeni pasażerskiej z oświetleniem pośrednim
54. Oświetlenie powitalne
55. Oświetlenie wewnętrzne
56. PC iBrake
57. Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycz.)
58. Pasek interakcji BMW Interaction Bar
59. Podręcznik użytkownika zintegrowany
60. Podsufitka M Antracite
61. Poduszka powietrzna centralna
62. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
63. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
64. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
65. Przewód do szybkiego ładowania Professional (tryb 3) do ładowarek publicznych
66. Przełącznik właściwości jezdnych
67. Real Time Traffic Information
68. Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
69. Schowek na rękawiczki
70. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
71. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa
72. Spryskiwacz do kamery wspomagającej cofanie
73. System Hi-Fi Harman Kardon, 12 głośników i wzmacniacz cyfrowy 205W
74. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
75. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
76. System zamykania z centralnym zamkiem
77. Szyba tylna podgrzewana
78. Szyby elektryczne, przód i tył
79. Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu
80. Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza
81. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją

- | | |
|---|--|
| 31. Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, trójramienna | 82. TeleServices |
| 32. Kierownica wielofunkcyjna | 83. Tempomat z funkcją hamowania |
| 33. Klapka ładowania | 84. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 34. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 85. Uchwyty |
| 35. Kluczyk cyfrowy BMW Digital Key (smartfon jak kluczyk do pojazdu) | 86. Uchwyty na napoje |
| 36. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 87. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 37. Kontrola poziomu jazdy na jednej osi tylnej | 88. Układ wspomagania hamowania |
| 38. Lakier niemetalizowany | 89. Usługi ConnectedDrive |
| 39. Listwy ozdobne M Aluminium Rhombicle z akcentem Dark Silver | 90. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 40. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 91. Wiązka światła sterowana automatycznie |
| 41. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 92. Wskaźnik Condition Based Service |
| 42. Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 93. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 43. Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h) | 94. Wycieraczka przedniej szyby w technologii wet-arm |
| 44. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku | 95. Zapobieganie przed kolizją z tyłu |
| 45. Ogranicznik prędkości | 96. Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego szybkiego ładowania DC |
| 46. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 97. Zawieszenie M Sport |
| 47. Opcje przechowywania | 98. Zestaw naprawczy do opon |
| 48. Osobisty eSim | 99. Ładowanie AC Plus (maksymalna moc ładowania 11 kW) |
| 49. Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców | 100. Ładowanie prądem stałym DC |
| 50. Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu | 101. Światła hamowania dynamiczne |
| 51. Osłony przeciwsłoneczne | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny (bez funkcji otwierania, roleta przyciemniająca elektryczna, czarny połysk) | - |
| 2. Felgi aluminiowe 21", BMW Individual Aero 954 I Bicolour Jet Black, z ogumieniem mieszanym | - |
| 3. Kierownica ogrzewana | - |
| 4. Lakier metalizowany | - |
| 5. Pakiet Travel | - |
| Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana | |
| System Travel & Comfort (interfejsy i uchwyty do tabletów w oparciach przednich foteli, port USB) | |
| Dostęp komfortowy z BMW Digital Key Plus | |
| 6. Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200.000 km | - |
| 7. Pakiet zewnętrzny BMW Iconic Glow (oświetlenie: konturowe osłony chłodnicy, nastrojowe strefy wsiadania) | - |
| 8. System Bowers & Wilkins Surround Sound (17 głośników, wzmacniacz 9 kanałów, moc 655W) | - |
| 9. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna | - |
| 10. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana | - |
| 11. Układ hamulcowy sportowy M, ciemny niebieski metaliczny | - |
| 12. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInneStan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Wymagany termin kontroli wzrokowej od 5000km. Wymagany termin oleju silnikowego od 5000km. Awaria wspomagania parkowania. Różne opony na tylnej osi.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył




Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Numer identyfikacyjny




Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Gniazdo ładowania / tankowania



Fot. 40.

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak - Inne 1



Fot. 54.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Fotel prz. praw. - Inne 1