

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	98/19/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01707/EF/22
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Poziome centrum obróbcze LICON LIFLEX II 444i PC B2
Nr fabryczny:	200899
Data sporządzenia:	17-01-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 22.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest poziome centrum obróbcze LICON LIFLEX II 444i PC B2, wykorzystywane do toczenia i frezowania CNC, wiercenia, gwintowania, itp. Umożliwia obróbkę części dla różnych gałęzi przemysłu. Maszyna wyposażona w sterowanie numeryczne CNC.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Poziome centrum obróbcze
Producent:	LICON
Typ/model:	LIFLEX II 444i PC B2
Numer fabryczny:	200899
Rok produkcji:	2015
Godziny pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc:	95 kW
Liczba osi:	5
Liczba wrzecion:	2
Obszar roboczy osi X:	450 mm
Obszar roboczy osi Y:	500 mm
Obszar roboczy osi Z:	420 mm
Szybki przesuw:	90 m/min
Przyspieszenie:	9 m/s ²
Maks obroty wrzeciona:	Brak danych
Sterowanie:	Siemens SINUMERIK
Masa (przybliżona):	16 500 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Magazyn narzędzi Przenośnik wiórów KNOLL 600K-1, nr seryjny: 654712, rok produkcji: 2015 Stacja przygotowania chłodziwa KNOLL KF 200/900, nr seryjny: 653637, rok produkcji: 2015 Urządzenie chłodnicze HYFRA alpha 13-E-S, nr seryjny: 15060004, rok produkcji:

2015

Przenośny terminal SIEMENS
SINUMERIK HT-8

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Ze względu na stopień demontażu oraz brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Konieczność obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją. Ze względu na zablokowane drzwi, nie było możliwości dostania się do przestrzeni roboczej maszyny w celu weryfikacji stanu oraz identyfikacji wyposażenia (głowice, stoły, pozycjoner). Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej brak oznaczenia CE, co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- wycieki oleju hydraulicznego (mogą wynikać z demontażu maszyny),
- demontaż drzwi oraz obudów bocznych.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Wyposażenie na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, specyfikacji, historii użytkowania, serwisowania.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













