

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/96859/25/12/09
commission/ damage No. : 25/000741
Date of commission: 09-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158854
Manufacturer	FORD
Model	Ranger 22-
Type / version	Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 DC Wildtrak aut
Body type	PIC
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	2340
Gross vehicle weight [kg]	3280
Wheelbase 1/2	3270
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	205/151
Gearbox	automatic
Registration /record No.	ZS461UC
VIN / serial number	6FPPXXMJ2PRS85664
Date of first registration	22-01-2025
Date of next. tech. test	22-01-2028
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	34 307 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	7,0 mm
	left	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	7,0 mm
back	right	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	6,5 mm
	left	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy
3. Armrest (s) front, Storage facilities in general
4. Child lock manually
5. Dywaniki podłogowe przód, z włókny w wersji Premium
6. Dywaniki podłogowe tył, z włókny w wersji Premium
7. EBA - asystent hamowania awaryjnego
8. ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
9. Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą w terenie
10. Exterior lighting: other
11. Felgi aluminiowe 18", w kolorze Medium Boulder Grey, z ogumieniem wielosezonowym w rozmiarze 255/65
12. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
13. Funkcja automatycznego hamowania po kolizji
14. Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania (czujniki)
15. Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera oraz pasażerów w 2 rzędzie
16. Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana
17. Gniazda USB 2x w przedniej konsoli środkowej
18. Gniazda USB 2x w w tylnej części konsoli środkowej
19. Gwarancja na pojazd, 2 lata
20. Hamulec postojowy elektryczny
21. Heated seat driver, Heated seat passenger
22. Hill descent control
23. Immobilizer
24. Interior: other
25. Interior: other
26. Kamera cofania
27. Kanapa tylna 3-osobowa ze środkowym zagłówkiem
28. Keyless go
29. Kierownica wielofunkcyjna, wykończona skórą z kontrastowymi szwami
30. Klamka tylnej klapy - nielakierowana
31. Klamki drzwi - w kolorze nadwozia
32. Klamki drzwi wewnętrzne - nielakierowane
33. Kłapa tylna - z mechanizmem łatwego podnoszenia-opuszczania
34. Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
57. Oświetlenie skrzyni ładunkowej
58. Oświetlenie wnętrza nastrojowe Ambient LED
59. Panele drzwi wewnętrzne - Sensico
60. Park Distance Control front
61. Park Distance Control rear
62. Passenger seat with adjustable inclination
63. Pasy bezpieczeństwa przód - 3-punktowe bezwładnościowe
64. Pasy bezpieczeństwa tył - trzy pasy 3-punktowe bezwładnościowe
65. Podsufitka w kolorze Ebony
66. Poduszka powietrzna boczna między przednimi fotelami
67. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
68. Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
69. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
70. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
71. Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED
72. Relingi dachowe
73. Schowek zamykany
74. Skrzynia biegów automatyczna, 10-biegowa
75. Speed limiter
76. Steering wheel heated
77. Stopień boczny tylnego zderzaka
78. Stopnie boczne ze szczotkowanymi wstawkami
79. System Auto Start-Stop
80. System adaptacyjny kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
81. System automatycznej zmiany świateł drogowe/mijania
82. System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM)
83. System nawigacji satelitarnej z SYNC 4A, DAB, ekran dotykowy 12", 6 głośników
84. System oświetlenia zewnętrznego 360 stopni, 4 strefowe
85. System rozpoznawania znaków drogowych
86. System tankowania bezkorkowy Ford Easy Fuel
87. System wspomagania ruszania pod górę (HSA)
88. System zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist (wsp. omijania przeszkód, asystent skrętu w lewo)
89. System zapobiegający kołysaniu przyczepy
90. Szyby przednie elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem)

- | | |
|--|--|
| 35. Konsola środkowa długa z podłokietnikiem | 91. Szyby tylnych drzwi elektrycznie sterowane |
| 36. Koło zapasowe - z obręczą aluminiową 18" | 92. Szyby w tylnej części pojazdu ciemne |
| 37. Krata wlotu powietrza przednia - listwa środkowa i obramowanie w kolorze Boulder Grey | 93. Tapicerka skórzana Micro Rib Embossed Soho łączona z materiałową Foundation Soho |
| 38. Kraty wlotu powietrza na błotnikach - nielakierowane z obramowaniem w kolorze Boulder Grey | 94. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go |
| 39. Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu z możliwością wspomaganie utrzymania pojazdu na pasie | 95. Tyre pressure control (RDC) |
| 40. Limited slip differential in general | 96. Uchwyty mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej |
| 41. Listwy nadkoli - nielakierowane | 97. Uni-Lackierung |
| 42. Lusterka boczne elektr. regul. składane,ogrzewane,w kol. nadwozia,kierunkowskazy,lampki ośw. podłoże | 98. Windscreen heating |
| 43. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 99. Wspomaganie siły hamowania elektroniczne |
| 44. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie | 100. Wybór trybów jazdy za pomocą pierścienia obrotowego |
| 45. Modem FordPass Connect z pokładowym hotspotem Wi-Fi | 101. Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu |
| 46. Nakrętki standardowe kół | 102. Zaczepy holownicze przednie, podwójne |
| 47. Nakładka skrzyni ładunkowej sportowa - aerodynamiczna, kompozytowa, kolor Boulder Grey | 103. Zamki drzwi - centralny zamek obejmujący tylną klapę |
| 48. Napinacz tylnych pasów bezpieczeństwa | 104. Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem |
| 49. On board computer | 105. Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka (2 piloty zdalnego sterowania) |
| 50. Osłona metalowa pod silnikiem i skrzynią rozdzielczą | 106. Zawieszenie komfortowe |
| 51. Osłona zbiornika paliwa z tworzywa | 107. Zderzak przedni - w kolorze nadwozia, elementy Boulder Grey, dolna część w kolorze srebrnym |
| 52. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami | 108. Zderzak tylny - z nakładkami w kolorze Asphalt Matt Black |
| 53. Other | 109. Zestaw cyfrowy wskaźników - wyświetlacz LCD 8" |
| 54. Other | 110. Zestaw głośnomówiący Bluetooth |
| 55. Other | 111. Światła przeciwmgielne przednie LED |
| 56. Oświetlenie schowka po stronie pasażera | 112. Światło Stop trzecie |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Luggage:other | - |
| 2. Metallic paint | - |
| 3. Towbar removable | - |
| 4. Wykładzina podłogi i boków skrzyni z tworzywa o wysokiej wytrzymałości | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Current market situation -
Braki, uszkodzenia stan, -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Rear left door	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Rearwall	to 150
11	Right sidewall	to 150
12	Right reardoor	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right front door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1




Photo 44.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1




Photo 48.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1