

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/33879/26/04/17  
Nr zlecenia/szkody: 22/033483  
Data zlecenia: 17-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	sam. osobowe
Kod EC (Eurotax)	0000001
Producent	BMW
Model	318i Touring
Typ	Sport Line
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1570
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2135
Rozstaw osi 1/2	0
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	156/115
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	EL6GG89
VIN	WBA71DZ080FK62686
Data 1. rejestracji	23-12-2020
Data nast. bad. techn.	23-12-2023
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	88 970 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	4,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	4,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	4,5 mm

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaOgumienieInne

Ważność badania technicznego ..... -

Wcześniejsze naprawy ..... -

Uszkodzenia, stan ..... -


Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Infoexpert z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-05-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- pokrywa silnika - wgniecenia,
- drzwi prawy przód - wgniecenie, odpryski,
- drzwi prawy tył - wgniecenia, odpryski,
- prawy tylny błotnik - wgniecenia,
- drzwi lewy przód - odpryski,
- drzwi lewy tył - wgniecenia, odpryski,

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

**NADWOZIE/Osprzęt****Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- uszczelka szyby czołowej - rozerwania,
- prawe lusterko - rysy,
- pokrywa bagażnika - rysy, wgniecenie,
- błotnik lewy tył - odpryski,
- lewy próg - rysy,

**NADWOZIE/Wnętrze****Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- koło kierownicy - rysy,
- fotel lewy - rozerwanie,
- tapicerka drzwi tylnych prawych - wgniecenia, pęknięcie,
- klamka wew. drzwi przednich lewych - rysy,
- uszczelka drzwi lewy przód - rozerwania,
- wykładzina pokrywy bagażnika - rysy,
- wnętrze - zabrudzenia, zaplamienia,

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu****Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła****Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- felga prawy przód - rysy,
- felga prawy tył - rysy,
- felga lewy tył - rysy,

**PODWOZIE/Układ kierowniczy**  
**Stan techniczny układu kierowniczego**  
Nie wnosi się uwag.

---

**PODWOZIE/Układ hamulcowy**  
**Stan układu hamulcowego.**  
Nie wnosi się uwag.

---

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**  
**Stan techniczny układu wydechowego.**  
Nie wnosi się uwag.

---

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

---

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może

strona 5/43

być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

1

---

#### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero dowodu rejestracyjnego. Brak aktualnych badań technicznych. Awaria systemu połączenia alarmowego. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.


- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tyl



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15.**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 28.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 34.**  
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



**Fot. 36.**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 38.**  
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40.**  
Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42.**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43.**  
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44.**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46.**  
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48.**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**  
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**  
Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**  
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**  
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**  
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Fot. 60.**  
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 62.**  
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Kanapa tyl. - Inne 2



**Fot. 64.**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Fot. 66.**  
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 67.**  
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 68.**  
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**  
Podsufitka - Inne 1



**Fot. 70.**  
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1