

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/16571/26/02/23
commission/ damage No. : 22/036145
Date of commission: 23-02-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0150127
Manufacturer	DACIA
Model	Spring 21-24
Type / version	Spring 27.4kWh Comfort Plus
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/4
Curb weight [kg]	967
Gross vehicle weight [kg]	1300
Wheelbase 1/2	2423
Engine type	elektryczny
Pollution reduction system	-
Engine capacity [ccm]	0
Engine Power [hp/kW]	45/33
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU5071P
VIN / serial number	UU1DBG004NU089431
Date of first registration	12-01-2023
Date of next. tech. test	11-01-2026
Year of manufacture	2022
Readout [km]	79 403 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	LINGLONG, GREEN-MAX HP D50	165/70 14 81T	5,0 mm
	left	LINGLONG, GREEN-MAX HP D50	165/70 14 81T	1,5 mm
back	right	LINGLONG, GREEN-MAX HP D50	165/70 14 81T	4,5 mm
	left	LINGLONG, GREEN-MAX HP D50	165/70 14 81T	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 4 miejsca siedzące | 27. LED Daytime running lights |
| 2. Active Emergency Brake Assist | 28. Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera |
| 3. Air conditioning | 29. Metal finish |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, DAB radio, Navigation system, Radio, USB in | 30. Metallic paint |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 31. Naklejki boczne "Electric" pomarańczowe |
| 6. Automatycznie włączane światła mijania | 32. On board computer |
| 7. Central locking | 33. Other |
| 8. Charakterystyczny układ tylnych świateł | 34. Other |
| 9. Child lock electric | 35. Other |
| 10. Cruise control | 36. Other |
| 11. Czarne błyszczące elementy | 37. Other |
| 12. Czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa | 38. Oznaczenie "Electric" na pokrywie bagażnika |
| 13. Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania) | 39. Park Distance Control rear |
| 14. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 40. Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z regulacją wysokości |
| 15. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 41. Power steering |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 42. Power windows front, Power windows rear |
| 17. Exterior design: other | 43. Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger |
| 18. Exterior design: other | 44. Rear bench/seats foldable |
| 19. Exterior design: other | 45. Rear view camera |
| 20. Extra power outlet | 46. Roof railing |
| 21. Full size spare wheel | 47. Steel rims |
| 22. Funkcja podgrzewania tylnej szyby | 48. Telematic |
| 23. Gwarancja | 49. Tyre pressure control (RDC) |
| 24. Hill holder | 50. Wycieraczki przedniej/tylnej szyby |
| 25. Immobilizer | 51. Zbiornik spryskiwacza (3 litry) |
| 26. Kluczyk z dwoma przyciskami | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

CorrectionsFirst registrationMileageTyres

Other

The validity of the technical examination -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa braki -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/50

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak dywaników z przodu i z tyłu. Brak półki bagażnika. Niesprawne otwieranie pokrywy gniazda ładowania. Informacja wykonaj przegląd. Niesprawny lewy reflektor. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie. Pojazd elektryczny. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Konsola środkowa




Photo 26.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Kierownica (na wprost)





Photo 28.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION


POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)			
Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przebieg: ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			
Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przebieg: ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			
Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności:		Stempel	
Przebieg: ☐			
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			

Photo 29.


Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 30.**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Dow. rej. ksero Str. 1

**Photo 32.**

Dow. rej. ksero Str.2 i klucze

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Instrukcje




Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Zdjęcie do protokołu

**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 40.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Emblemat - Inne 1



Photo 42.

Pióro wycieraczki szyby prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 50.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Photo 52.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa błotnika przedniego P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 58.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 64.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 66.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Próg L - Wgniecenie/odształcenie 1



Photo 78.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 80.

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 84.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Półka/roleta tylna - Inne 1