

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	87/05/05/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/007768
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Koparka gąsiennicowa JCB JZ140LC
Nr fabryczny:	JCBJZ14DC01390316
Data sporządzenia raportu:	12-05-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 07.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest koparka gąsiennicowa JCB JZ140LC. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsiennicowa
Producent:	JCB
Typ/model:	JZ140LC
Numer fabryczny:	JCBJZ14DC01390316
Przebieg:	7776 mth
Rok produkcji:	2014

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	15 960 kg
Moc silnika:	73 kW
Maksymalny zasięg:	8790 mm
Siła zrywająca:	92 kN
Głębokość kopania:	6050 mm
Szerokość gąsienic:	700 mm
Wyposażenie:	Kamera cofania Szybkozłącze hydrauliczne TEFRA S130, nr seryjny: 66590, rok produkcji: 2014 2 wyjścia hydrauliczne Łyżka kopiąca 850 mm Radio

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Stwierdzono silny wyciek oleju hydraulicznego na ramieniu w okolicy przedniej łyżki. Z uwagi na wyciek wykonano ograniczoną próbę ruchową. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Widoczne wycieki oleju z układu hydraulicznego. Na silniku stwierdzono wyciek oleju silnikowego. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- przeciwwaga – wgniecenia, zarysowania,
- kabina – wgniecenia w części dolnej,
- drzwi L – wgniecenia, pęknięty boczek wewnętrzny,
- lustro boczne L – pęknięte,
- pokrywa P – wgnieciona,
- podsufitka – zabrudzona,
- kratki nawiewu tylne – wyrwane,
- wycieraczka przednia – brak pióra,

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

Komunikat komputera pokładowego – konieczna wymiana oleju, przegląd.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Brak kluczyka do stacyjki, w celu wyceny użyto kluczyka zastępczego od innej maszyny.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













