

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/73892/26/08/07
Nr zlecenia/szkody: 24/039939
Data zlecenia: 07-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0161340
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	EQA [243] 23-25
Typ/wersja	EQA 300 66.5kWh 4-Matic AMG Line
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2050
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2535
Rozstaw osi 1/2	2729
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczania spalin	-
Norma czystości spalin	EEV
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	228/168
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	BIA2026E
VIN	W1N9N0JB9SJ124671
Data 1. rejestracji	27-09-2024
Data nast. bad. techn.	27-09-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	25 903 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,5 mm

lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,5 mm
------	---------------------------------	-----------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Adaptacyjny asystent świateł drogowych
3. Aktywny asystent układu hamulcowego
4. Akustyczny wskaźnik obecności
5. Alarm antywłamaniowy
6. Antena GPS
7. Asystent limitu prędkości
8. Asystent martwego punktu
9. Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
10. Asystent parkowania PARKTRONIC
11. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
12. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
13. Czujnik obecności pasażera pasywny
14. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
15. DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
16. Dywaniki welurowe AMG
17. EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)
18. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
19. Elementy wykończenia wnętrza – wzór z logo marki
20. Fotele przednie podgrzewane
21. Fotele przednie sportowe
22. Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
23. Gaśnica
24. Gniazda USB, dodatkowe
25. Gniazdo 12V w bagażniku
26. Gniazdo ładowania
27. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
28. Gwarancja na baterię na 8 lat lub 160 000km
29. Immobilizer
30. Kabel do ładowania z Wallboxa/publicznej stacji ładowania (Typ 2, 3-fazy, 16 A), 5 m., prosty
31. Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m
32. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
33. Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy
34. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
35. Kieszenie w oparciach foteli przednich
36. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
37. Lampy przednie LED high performance (diodowe)
38. Listwy progowe podświetlane z napisem "EQA" i wymienną osłoną
39. Lusterka boczne składane elektrycznie
40. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
46. Oświetlenie Ambient
47. Pakiet komfortowych siedzeń
48. Pakiet przestrzeni ładunkowej
49. Pakiet wizualno-oświetleniowy
50. Podsufitka materiałowa - czarna
51. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
52. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
53. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
54. Podłokietnik tylnej kanapy
55. Podświetlenie elementów wykończenia
56. Przygotowanie do Car Sharing
57. Przygotowanie do DISTRONIC
58. Przygotowanie do Live Traffic Information
59. Przygotowanie do radia cyfrowego
60. Przygotowanie do usług nawigacyjnych
61. Przygotowanie pod usługi zdalne i nawigację
62. Radio Cyfrowe
63. Rezygnacja z oznaczenia typu na błotnikach
64. Rozszerzone funkcje MBUX
65. Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
66. Stylizacja nadwozia AMG
67. System monitorowania ciśnienia w oponach
68. System monitorowania wnętrza
69. System multimedialny MBUX
70. System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
71. System ochrony pieszych
72. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
73. System ładowania prądem stałym
74. System ładowania prądem zmiennym 11kW
75. Szyby boczne przednie i tylne sterowane elektrycznie
76. Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
77. Tapicerka imitująca skórę ARTICO/mikrofibra MICROCUT
78. Tempomat
79. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
80. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
81. Usługi zdalne i ładowania w wersji Premium
82. Wspomaganie układu kierowniczego
83. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
84. Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
85. Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali

- | | |
|--|--|
| 41. Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galwanizowane | 86. Zabezpieczenie krawędzi ładunkowej w chromie |
| 42. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 87. Zamek centralny z pilotem |
| 43. Nakładki nadkoli w kolorze pojazdu | 88. Zawieszenie Multilink |
| 44. Oparcie tylnej kanapy, składane | 89. Zawieszenie komfortowe obniżone |
| 45. Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem kosmetycznym | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Night | - |
| Relingi dachowe, czarne | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne (RVA) | |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | |
| Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne z ogumieniem | |
| 3. Pakiet integracji smartfona | - |
| Apple CarPlay | |
| Android Auto | |
| 4. Pakiet parkowania z kamerą 360 | - |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| Kamera 360 | |
| Asystent parkowania PARKTRONIC | |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| 5. Rezygnacja z relingów dachowych | - |
| 6. Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji | - |
| 7. Zawieszenie komfortowe | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Komora silnika



Fot. 20.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tabliczka znamionowa



Fot. 22.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 24.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica z lewej strony



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 28.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tunel środkowy



Fot. 30.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Bagażnik



Fot. 32.
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki



Fot. 36.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 38.
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Instrukcje



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.
Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 58.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1