

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/56545/26/06/19
Nr zlecenia/szkody: 23/036472
Data zlecenia: 19-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0151109
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	Maybach S Klasa [Z 223] 21-
Typ/wersja	Maybach S 580 4-Matic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2387
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2910
Rozstaw osi 1/2	3396
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	3982
Moc silnika [KM/kW]	503/370
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ962GW
VIN	W1K2239761A152619
Data 1. rejestracji	14-06-2022
Data nast. bad. techn.	13-06-2027
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	88 154 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	5,5 mm
	lewe	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	5,5 mm
tylna	prawe	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	6,0 mm
	lewe	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 1- Wypożyczenie w trakcie edycji | 37. Oświetlenie wnętrza Ambient |
| 2. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem | 38. PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie (czujniki parkowania) |
| 3. Android Auto | 39. Podsufitka materiałowa - czarna |
| 4. Apple CarPlay | 40. Poduszka powietrzna centralna |
| 5. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny | 41. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera |
| 6. Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny) | 42. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
| 7. Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych) | 43. Przygotowanie do Live Traffic Information |
| 8. Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe | 44. Radio digital HD |
| 9. Automatycznie odłączana poduszka pasażera | 45. Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji |
| 10. Czytnik linii papilarnych | 46. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 11. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 47. Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi |
| 12. Dywaniki welurowe AMG | 48. Stylizacja AMG |
| 13. EASY-PACK-FIXKIT - zestaw do zabezpieczania bagażu | 49. System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka |
| 14. Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno topoli | 50. System aktywnej kontroli odstępu DISTRONIC |
| 15. Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-ramienne, z ogumieniem | 51. System bezprzewodowego ładowania telefonu |
| 16. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | 52. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK |
| 17. Fotele przednie podgrzewane | 53. System monitorowania wnętrza |
| 18. Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi | 54. System multimedialny MBUX |
| 19. Funkcja automatycznego startu w korkach - rozszerzona | 55. System nawigacji satelitarnej na dysku twardym |
| 20. Gaśnica | 56. System ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego (PRE-SAFE Impulse Side) |
| 21. Gniazda USB, dodatkowe | 57. System ochrony pieszych |
| 22. Gniazdo 12V z tyłu | 58. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system |
| 23. HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika | 59. Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne |
| 24. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 60. Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji |
| 25. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa | 61. Tapicerka skórzana |
| 26. Klamki wewnętrzne chromowane | 62. Tempomat adaptacyjny |
| 27. Klamki zewnętrzne wysuwane | 63. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 28. Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC | 64. Usługi Remote Services Plus |
| 29. Kurtyny powietrzne | 65. Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika |
| 30. Lakier uni | 66. Wycieraczki z systemem Magic Vision Control, podgrzewane (adaptacyjny system spryskiwaczy szyby) |
| 31. Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych | 67. Wykończenie konsoli centralnej - czarne drewno fortepianowe |
| 32. Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane | 68. Wyświetlacz centralny OLED |
| 33. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane | 69. Zawieszenie AIRMATIC |
| 34. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 70. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności |
| 35. Otwór do przewożenia długich rzeczy | 71. Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika |
| 36. Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Asystent wnętrza MBUX	-
2. Dach szklany panoramiczny	-
3. Dodatkowe zabezpieczenie pokrywy bagażnika	-
4. Elementy wykończenia wnętrza designo - flowing lines	-
5. Fotel Executive z prawej strony z tyłu	-
6. Fotele tylne regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień	-
7. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze/drewnie	-
8. Klimatyzacja automatyczna - tył	-
9. Lakier metalik	-
10. Lampy przednie LED, cyfrowe	-
11. Oś tylna skrętna (10 stopni)	-
12. Oświetlenie Ambient, aktywne	-
13. Pakiet Chauffeur	-
Zagłówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera składany i wyjmowany	
Fotel pasażera przedni z możliwością regulacji przez pasażera siedzącego z tyłu	
System ochrony pasażerów w przypadku zderzenia (PRE-SAFE Impulse)	
14. Pakiet Energizing, przód	-
Pakiet Air-Balance	
Fotele przednie dynamiczne wielokonturowe	
Fotele przednie - wentylowane	
Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza	
15. Pakiet Exclusive	-
Tapicerka skórzana Nappa Exclusive	
Pakiet elementów wnętrza Exclusive	
16. Pakiet przeciwsłoneczny	-
Roleta szyby tylnej, elektryczna	
Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - drzwi tylne	
17. Pakiet zdalnego parkowania	-
Kamery ułatwiające parkowanie 360	
Przygotowanie do funkcji zdalnego parkowania	
18. Podajnik pasów bezpieczeństwa z tyłu	-
19. Poduszka powietrzna w pasach bezpieczeństwa z tyłu	-
20. Poduszki powietrzne czołowe, tylne	-
21. System bezprzewodowego ładowania telefonu, tył	-
22. System multimedialny MBUX, tył	-
23. System nagłośnienia Burmester High-End 4D Surround	-
24. Szyba przednia, ogrzewana	-
25. Tablet MBUX z tyłu	-
26. Wielofunkcyjna telefonia - bezprzewodowe łączenie telefonu z zewnętrzną anteną	
GPS pojazdu	-
27. Wyświetlacz Head-up z rozszerzoną rzeczywistością	-
28. Wyświetlacz IC 3D	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Stwierdzone braki/uszkodzenia -
Uszkodzenia do weryfikacji warsztatowej (wartość hipotetyczna) -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr Patryk Salzer

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.
Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
Nie dokonywano demontażu osłon i innych.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Aktywna kontrolka silnika.
Usterka systemu wspomagania bezpieczeństwa, do weryfikacji serwisowej.
Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej.
Informacja sprawdzić okładziny hamulcowe.
Informacja uzupełnij płynu chłodzący.
Informacja prawe światło stop.
Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. str. 2



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 58.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 60.
Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 70.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 84.

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 94.

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 96.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1