

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/91810/26/09/30  
commission/ damage No. : 25/043964  
Date of commission: 30-09-2026

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Michał Świątek**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | vans up to 3.5 t                                           |
| EC code (Eurotax)            | 0143808                                                    |
| Manufacturer                 | MERCEDES-BENZ                                              |
| Model                        | Vito 116 CDI Euro 6 1950ccm - 163KM 2,8/3,1t 20-24         |
| Type / version               | Vito Tourer 116 CDI L3 Pro 9G-Tronic 447.705               |
| Body type                    | KOM                                                        |
| Number of doors / seats      | 4/9                                                        |
| Curb weight [kg]             | 2057                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 3200                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 3430                                                       |
| Engine type                  | Automatic ignition                                         |
| Supercompression             | turbocompressor with intercooler                           |
| Pollution reduction system   | SCE                                                        |
| Emission standard            | EURO 6                                                     |
| Engine capacity [ccm]        | 1950                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 163/120                                                    |
| Gearbox                      | automatic 9- gear                                          |
| Registration /record No.     | WU7245T                                                    |
| VIN / serial number          | W1V44770513864856                                          |
| Date of first registration   | 28-04-2021                                                 |
| Date of first reg. in Poland | 16-10-2025                                                 |
| Date of next. tech. test     | 29-09-2026                                                 |
| Year of manufacture          | 2021 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 148 528 (read)                                             |
| Body color / type of coating | white/2-warstwowy uni                                      |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type | Size                | Measured profile |
|-------|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| Front | right | Dunlop, ECONODRIVE | 225/55 R17 109/107H | 4,5 mm           |
|       | left  | Dunlop, ECONODRIVE | 225/55 R17 109/107H | 4,5 mm           |
| back  | right | Dunlop, ECONODRIVE | 225/55 R17 109/107H | 4,5 mm           |
|       | left  | Dunlop, ECONODRIVE | 225/55 R17 109/107H | 4,5 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Additional heating                                                  | 22. Other                             |
| 2. Bord communication: other                                           | 23. Other                             |
| 3. Cruise control                                                      | 24. Pelvis airbag                     |
| 4. Diminished spare wheel                                              | 25. Pelvis airbag                     |
| 5. Door mirror(s) electrically adjustable in general                   | 26. Power steering                    |
| 6. Driver airbag, Passenger airbag                                     | 27. Power windows front               |
| 7. ESP (Electronical Stabilizing Program)                              | 28. Rear wing door with window        |
| 8. Emmissions: other, Engine: other                                    | 29. Remote controlled central locking |
| 9. Extra power outlet                                                  | 30. Seats: other                      |
| 10. Head airbags front                                                 | 31. Seats: other                      |
| 11. Heat reflecting windows                                            | 32. Sliding door right                |
| 12. Interior decoration: other                                         | 33. Soundsystem                       |
| 13. Interior: other, Textile upholstery                                | 34. Start/Stop system                 |
| 14. Luggage:other                                                      | 35. Steering wheel manually adjustabe |
| 15. Multi functional steering wheel, Steering wheel manually adjustabe | 36. Steering: other                   |
| 16. Other                                                              | 37. Storage facilities in general     |
| 17. Other                                                              | 38. Textile upholstery                |
| 18. Other                                                              | 39. Tyre pressure control (RDC)       |
| 19. Other                                                              | 40. Uni-Lackierung                    |
| 20. Other                                                              | 41. Vehicle immobilizer               |
| 21. Other                                                              | 42. Windows: other                    |

Dealer's equipment (selected items)

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. 2 places front bench .....        | - |
| 2. Air condition rear .....          | - |
| 3. Air conditioning .....            | - |
| 4. Bord communication: other .....   | - |
| 5. Central locking .....             | - |
| 6. Exterior lighting: other .....    | - |
| 7. Light alloy wheels from 17" ..... | - |
| 8. Rain sensor .....                 | - |
| 9. Rear view camera .....            | - |
| 10. Seats: other .....               | - |
| 11. Towbar .....                     | - |
| 12. Windows: other .....             | - |

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**First registrationEquipmentTyres

Other

The validity of the technical examination ..... -  
Braki i uszkodzenia ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-10-2026

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Michał Świątek

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | to 150                                                            |
| 2                      | Leftfront fender    | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Leftfront door      | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 7                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 8                      | Left side sill      | to 150                                                            |
| 10                     | Left side wall      | to 150                                                            |
| 12                     | Cover / tailgate    | to 150                                                            |
| 14                     | Right sidewall      | to 150                                                            |
| 16                     | Right side door     | to 150                                                            |
| 17                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 18                     | Right front door    | to 150                                                            |
| 19                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 20                     | Right front pillar  | to 150                                                            |
| 21                     | Right front fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

**Anti-theft protection**

immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Aktywna informacja: sos not ready.

Widoczne ślady po grafice reklamowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**  
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**

Numer identyfikacyjny



**Photo 22.**

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**  
Konsola środkowa




**Photo 30.**  
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 31.**  
Tunel środkowy



**Photo 32.**  
Kierownica (na wprost)

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**

Kluczyki



**Photo 36.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Photo 38.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 42.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Zdjęcie do protokołu




**Photo 44.**

Emblemat - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 46.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Photo 48.**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 50.**

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Pokrywa komory silnika - Inne 2



**Photo 52.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Photo 54.**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 56.**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Photo 58.**

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



**Photo 60.**

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Photo 62.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Photo 64.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 66.**

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



**Photo 68.**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Photo 70.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 71.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



**Photo 72.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 74.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 76.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 78.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Photo 80.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 81.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 82.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 83.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Photo 84.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 85.**

Lampa zespolona tylna L - Rysa/odprysk 1



**Photo 86.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 87.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 88.**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 89.**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Photo 90.**

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 91.**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



**Photo 92.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 93.**

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 94.**

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 95.**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Photo 96.**

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 97.**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Photo 98.**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 99.**

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



**Photo 100.**

Listwy progowe lew. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 101.**

Listwy progowe lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 102.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1