

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/86282/26/09/14
Nr zlecenia/szkody: 25/030974
Data zlecenia: 14-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109315
Producent	AUDI
Model	A6 Allroad 14-19
Typ/wersja	A6 Allroad 3.0 TDI Quattro S tronic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1970
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2525
Rozstaw osi 1/2	2905
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Oznaczenie silnika	CRTD
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	272/200
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ0253W
VIN	WAUZZZ4G7JN001513
Data 1. rejestracji	27-02-2019
Data 1. rej. w Polsce	09-07-2025
Data nast. bad. techn.	08-06-2027
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	143 146 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/wielowarstwowa perłowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, VENTUS S1 EVO2 K117A SUV XL MFS AO	255/40 R20 101Y	3,0 mm
	lewe	Hankook, VENTUS S1 EVO2 K117A SUV XL MFS AO	255/40 R20 101Y	3,0 mm

tylna	prawe	Hankook, VENTUS S1 EVO2 255/40 R20 101Y K117A SUV XL MFS AO	1,0 mm
	lewe	Hankook, VENTUS S1 EVO2 255/40 R20 101Y K117A SUV XL MFS AO	1,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 23. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową |
| 2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne) | 24. Popielniczka i zapalniczka |
| 3. Alarm | 25. Przedni podłokietnik |
| 4. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych | 26. Radio MMI |
| 5. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 27. Relingi dachowe - czarne |
| 6. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 28. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 7. Czujnik ciśnienia w oponach | 29. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 8. Dywaniki Vimentum z przodu i z tyłu | 30. System nagłośnienia Audi Sound System |
| 9. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 31. Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| 10. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika | 32. Szyby termoizolacyjne |
| 11. Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin | 33. Tempomat |
| 12. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 34. Tylne kanapa składana, dzielona |
| 13. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 35. Uchwyty ISOFIX - przód i tył |
| 14. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana | 36. Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic |
| 15. Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza | 37. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 16. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 38. Zamek centralny z pilotem |
| 17. Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem | 39. Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension |
| 18. Koło zapasowe - dojazdowe | 40. Zderzaki - dolna część zderzaków i progów w kolorze kontrastowym |
| 19. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i dynamiczną regulacją zasięgu | 41. Złącze Bluetooth |
| 20. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 42. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 21. Listwy progowe z aluminium | 43. Światła do jazdy dziennej LED |
| 22. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Audi Connect - dostęp do Internetu | - |
| 2. Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania | - |
| 3. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) z ogumieniem 255/40 | - |
| 4. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 5. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | - |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| 6. Fotele przednie sportowe | - |
| Fotele przednie sportowe | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| 7. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana | - |
| 8. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa | - |
| 9. Komputer pokładowy z funkcją optymalizacji zużycia paliwa z kolorowym wyświetlaczem | - |
| 10. Lakier metalik | - |
| 11. Lampy w technologii LED (diodowe) z asystentem świateł drogowych, skątne | - |
| 12. Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci | - |

13. Pakiet optyczny aluminium	-
Klamki zewnętrzne aluminiowe	
Relingi dachowe i listwy wokół szyb pokryte anodowanym aluminium	
Zewnętrzne poszycie słupków bocznych w połyskującej czerni	
Listwy progowe z elementami stali szlachetnej	
14. Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente	-
Aktywne światła odbłaskowe w drzwiach	
Podświetlenie kieszeni drzwi	
Doświetlenie klamek drzwi	
Oświetlenie listew progowych	
Podświetlane lusterka do makijażu	
Podświetlenie wnętrza drzwi z przodu i z tyłu ułatwiające wsiadanie i wysiadanie po zmroku	
Podświetlanie regulatorów wentylacji	
Lampki do czytania z przodu i z tyłu	
Oświetlenie przestrzeni na nogi	
Iluminacja konsoli środkowej	
15. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym	-
16. Tapicerka skórzana Valcona	-
17. Wnęka w tylnej kanapie do przewozu długich przedmiotów	-
18. Zderzaki, poszerzone nadkola i progi w kolorze nadwozia	-
19. Zmienna koncepcja podłogi bagażnika z systemem szyn	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Braki i uszkodzenia (w tym naprawy konieczne)	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-09-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	150 - 300
11	Łotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	150 - 200
14	Próg prawy	150 - 200
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu.

Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywna kontrolka silnika. Aktywna kontrolka zużycia okładzin hamulcowych.

Aktywna informacja: awaria systemu start-stop.

Głośna i nierówna praca silnika - do weryfikacji serwisowej.

Wymagany przegląd od 1200km. Wymagana wymiana oleju od 1000km.

Opony tylne mocno zużyte.

Niesprawny akumulator.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Kołło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika




Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 26.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 28.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 30.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Konsola środkowa



Fot. 32.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Kierownica (na wprost)



Fot. 34.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 38.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.


Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 52.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.


Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 80.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 82.
Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.


Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 84.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1