

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	29/28/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/030764,PS20/51462,PS20/51465
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Linia do produkcji szyb zespolonych
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	09-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny są elementy linii do produkcji szyb zespolonych firmy GLASS-SERWIS w skład której wchodzi następujące elementy:

- Stacja nakładania ramki
- Myjka pionowa do szkła płaskiego
- Prasa rolkowa

Dane techniczne urządzeń

1. Stacja nakładania ramki

Producent:	GLASS-SERWIS
Numer seryjny:	03/2020
Rok produkcji:	2020
Maks ciśnienie pracy:	0,6 MPa
Łączna moc zainstalowana:	14 kW
Zasilanie:	400 V
Waga:	540 kg

2. Myjka do szkła pionowego

Producent:	GLASS-SERWIS
Model:	GMP-2000/2P
Numer seryjny:	101/2020
Rok produkcji:	2020
Wysokość czynna szczotek:	2000 mm
Grubość szkła:	3-12 mm (szkło płaskie)
Najmniejszy wymiar szkła:	100x350 mm
Całkowita długość urządzenia:	7190 mm
Prędkość przesuwu szyb regulowana:	2 – 5 m/min
Zasilanie:	400 V
Waga:	1950 kg
Wyposażenie:	Stelaż wejściowy Stelaż wyjściowy

Szafa sterownicza z pulpitem operatorskim

Zbiornik wody

Wentylator z układem filtrów

3. Prasa rolkowa

Producent:	GLASS-SERWIS
Numer seryjny:	02/2020
Rok produkcji:	2020
Sterowanie:	MITSUBISHI GOT2000
Wysokość robocza:	2500 mm
Maksymalna grubość zespalanego pakietu:	80 mm
Zasilanie:	400 V
Waga:	550 kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Linia wraz z poszczególnymi elementami zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenia zdemontowane bez możliwości sprawdzenia w działaniu. W trakcie oględzin urządzeń nie podłączono do zasilania - wymagają zasilania 400 V – brak możliwości podłączenia.

Brak możliwości weryfikacji kompletności oraz sprawności linii. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych. Konieczny ponowny montaż oraz weryfikacja kompletności i sprawności.

Elementy wyposażenia noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, starcia powłoki lakierowej, itp.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak

weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











