

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/69559/24/09/09
 commission/ damage No. : 22/023769
 Date of commission: 09-09-2024

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
 DEKRA Polska - O. Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0120434
Manufacturer	BMW
Model	Seria 7 [G11, G12] 15-19
Type / version	750d xDrive
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1940
Gross vehicle weight [kg]	2630
Wheelbase 1/2	3070
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	DPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	400/294
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	DW2TE83
VIN / serial number	WBA7C81080B004933
Date of first registration	05-02-2018
Date of next. tech. test	19-07-2025
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	240 378 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Kumho, WP71	245/45 R19 102V	5,0 mm
	left	Kumho, WP71	245/45 R19 102V	5,0 mm
back	right	Hankook, ventus S1 evo	245/45 R19 102Y	5,0 mm
	left	Hankook, ventus S1 evo	245/45 R19 102Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Additional gauges | 36. Headlamp wash |
| 2. Additional gauges | 37. Heated seat driver, Heated seat passenger |
| 3. Air suspension | 38. Interior lights: other accessories |
| 4. Airbag: other | 39. Interior lights: other accessories |
| 5. Alarm | 40. Interior lights: other accessories, Mirror: others |
| 6. Antilock-Brake-System (ABS) | 41. Keyless Engine start, Keyless go |
| 7. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 42. LED front dim light |
| 8. Armrest (s) rear | 43. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 9. Automated High-beam assist | 44. Leather upholstery |
| 10. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 45. Light Alloy wheels 19'', Runflat tyres |
| 11. Bluetooth interface, Hands-free system, USB in | 46. Metallic paint |
| 12. Bord communication: other | 47. On board computer |
| 13. Bord entertainment: other accessories | 48. On board monitor |
| 14. Brake Assist | 49. Other |
| 15. Brake Assist, Traffic sign recognition | 50. Other |
| 16. CD-player, Navigation system, On board monitor, Radio | 51. Other |
| 17. Child seat fixation | 52. Other |
| 18. Cruise control | 53. Other |
| 19. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 54. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 20. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 55. Rear view camera |
| 21. Door: other | 56. Remote controlled central locking |
| 22. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 57. Runflat tyres |
| 23. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 58. Selectable driveline characteristics |
| 24. Dualzone automatic climate control | 59. Servotronic |
| 25. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 60. Soundsystem |
| 26. Electric tailgate | 61. Start/Stop system |
| 27. Exterior design: other | 62. Steering wheel electrically adjustable |
| 28. Exterior lighting: other | 63. Telematic |
| 29. Floor mat | 64. Telematic |
| 30. Fog lamps | 65. Tyre pressure control (RDC) |
| 31. Follow me home | 66. Wheel bolt locks |
| 32. Follow me home | 67. Whiplash-protection-system |
| 33. Free service 4 years or more, more than 60000 km | 68. Windscreen wash-nozzle heated |
| 34. Hatch/skibag in rear bench | 69. Wood finish |
| 35. Head-Up Display | |

Dealer's equipment (selected items)

1. 360 view camera, Autonomous parking system, Exterior lighting: other, Mobile phone, Other, Park Assistant
- Kamera Surround View
 - Asystent parkowania
 - Światła przeciwmgielne w technologii LED
 - Reflektory laserowe
 - Systemy asystujące kierowce Plus
 - Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
 - Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
 - Parkowanie zdalne z pilota
2. 4 or more zone automatic climate control, Air condition rear

- 3. Chassis: other -
- 4. Colored glass -
- 5. DVD-player, Video entertainment system -
- 6. Driver-information-system, Hands-free system, Other -
 - Real Time Traffic Information
 - Serwis informacyjny (Concierge Services)
 - Usługi zdalne (Remote Services)
 - Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
 - Hotspot WiFi
- 7. Electrically adjustable rear seats, Seats: other -
- 8. Exterior design: other -
- 9. Exterior design: other, Fog lamps, Interior: other, Leather upholstery, Light Alloy wheels 19'', Sport seats front, Sports steering wheel -
 - Tapicerka skórzana Dakota
 - Kierownica sportowa typu M
 - Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
 - Pakiet aerodynamiczny
 - Światła przeciwmgielne w technologii LED
 - Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie
 - Lakier niemetalizowany - Biel alpejska
 - Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 647, dwukolorowe z ogumieniem mieszanym
 - Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, czarne, błyszczące, metaliczny szlif
- 10. Front seat with massage -
- 11. Glass tilt/slide sunroof electric -
- 12. Independent vehicle heater, Other -
 - Ogrzewanie postojowe
 - Pakiet ogrzewania Comfort
 - Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
 - Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
- 13. Interior: other -
- 14. Leather steering wheel, Sports steering wheel -
- 15. Leather upholstery -
- 16. Other -
- 17. Servotronic, Steering: other -
- 18. Soundsystem -
- 19. Tinted rear windows, Windows: other -
- 20. Ventilated front seat -
- 21. Ventilated rear seat -
- 22. Wood finish -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

TyresOther

State of the vehicle -
Earlier repairs -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -
Weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2024 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-09-2024

DEKRA's expert:
Marcin Sosnowski.
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 2000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	Above 2000
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	150 - 200

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:
kserokopia tymczasowego dowodu rejestracyjnego
During the inspection the service book was presented and its number is given below:
el. książka serwisowa zintegrowana z pojazdem

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak dywaników. Niesprawna elektryczna regulacja fotela lewy tył. Brak dowodu rejestracyjnego. Dostarczone ksero pozwolenia czasowego, rok produkcji do weryfikacji. Aktywna kontrolka Check Engine. Komunikat o konieczności wymiany okładzin hamulcowych. Substancja nieznanego pochodzenia na samochodzie. Rysy, odpryski i wgniecenia na samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Kierownica z lewej strony



Photo 26.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 28.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Tunel środkowy



Photo 30.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Książka serwisowa – dane



Photo 32.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. rej. tym. Str. 1




Photo 34.
Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Zdjęcie do protokołu



Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Photo 48.
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 50.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 52.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Photo 58.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 60.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.
Zderzak tylny - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 68.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.
Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 74.

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 76.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 78.
Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Wykładzina podłogi - Inne 1