

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/57926/25/08/06
commission/ damage No. : 22/009113
Date of commission: 06-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0142689
Manufacturer	BMW
Model	Seria 3 Touring [G21] 19-22
Type / version	318i Sport Line aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1570
Gross vehicle weight [kg]	2135
Wheelbase 1/2	2851
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	156/115
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SK924VY
VIN / serial number	WBA71DZ050FM69763
Date of first registration	31-03-2022
Date of next. tech. test	31-03-2027
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	95 049 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm
	left	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm
back	right	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm
	left	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Active speed sign recognition, Traffic sign recognition | 51. Opcje przechowywania |
| 2. Additional gauges | 52. Ostrzeżenie o włączonym świetle |
| 3. Airbag: other | 53. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek, czarna o wysokim połysku z chromowaną ramką |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 54. Osłony przeciwsłoneczne |
| 5. Bluetooth interface, Hands-free system, USB in | 55. Other |
| 6. Bord communication: other | 56. Other |
| 7. Bord communication: other | 57. Other |
| 8. Bord communication: other | 58. Other |
| 9. Bord communication: other | 59. Other |
| 10. Bord entertainment: other accessories | 60. Other |
| 11. Cargo net | 61. Other |
| 12. Child seat fixation | 62. Other |
| 13. Collision Warning System, Lane control assistant | 63. Oświetlenie ambientowe, otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe) |
| 14. Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist | 64. Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| 15. Cruise control | 65. Pakiet schowków (siatki w oparciach, składany schowek kierowcy, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku) |
| 16. Czujnik poziomu i klasy oleju | 66. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 17. DAB radio | 67. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera |
| 18. Digital instruments, Internet access, mp3 Player, On board monitor, Radio, Touchscreen monitor, USB in | 68. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu |
| 19. Dysze spryskiwaczy | 69. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera |
| 20. Dywaniki podłogowe welurowe | 70. Podłokietnik przedni |
| 21. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 71. Podłokietnik tylny centralny |
| 22. Electric tailgate | 72. Power windows front, Power windows rear |
| 23. Element dekoracyjny w kształcie litery T po lewej i prawej stronie, czarny o wysokim połysku | 73. Przełącznik zamka centralnego |
| 24. Exterior design: other | 74. Rain sensor |
| 25. Exterior design: other | 75. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 26. Exterior design: other | 76. Rear-view mirror autodimming |
| 27. Exterior design: other, Exterior lighting: other | 77. Roof railing |
| 28. Exterior lighting: other | 78. Selectable driveline characteristics |
| 29. Extra power outlet | 79. Servotronic |
| 30. Filtr cząstek stałych | 80. Side Pre-Crash System |
| 31. Follow me home | 81. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic, 8-biegowa |
| 32. Follow me home | 82. Sport seats front |
| 33. Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika) | 83. Start/Stop system |
| 34. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 84. Steering wheel manually adjustable |
| 35. Interior decoration: other | 85. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 36. Interior lights: other accessories | 86. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny |
| 37. Interior lights: other accessories, Storage facilities in general | 87. System zamykania z centralnym zamkiem |

- | | |
|--|---|
| 38. Keyless Engine start, Keyless go | 88. Szyby atermiczne |
| 39. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 89. Telematic |
| 40. LED front dim light, LED rear lights | 90. Telematic |
| 41. Lane control assistant | 91. Textile upholstery, Upholstery with leather inserts |
| 42. Leather steering wheel, Sports steering wheel | 92. Traction control |
| 43. Light alloy wheels from 17" | 93. Uchwyty na napoje |
| 44. Limited slip differential in general | 94. Uni-Lackierung |
| 45. Listwy dachowe w kolorze czarnym | 95. Vehicle immobilizer |
| 46. Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami z emblematem BMW | 96. Wheel bolt locks |
| 47. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 97. Wskaźnik momentu zmiany biegów |
| 48. Mobile Tire System | 98. Zacisk akumulatora bezpieczny |
| 49. Multi functional steering wheel | 99. Zagłówki tylnych siedzeń składane |
| 50. Oczka do mocowania | 100. Zderzak przedni i tylny z detalami w kolorze czarnym o wysokim połysku |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 2. Interior: other | - |
| 3. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Braki, uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-08-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/35

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION


Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 42.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Lampa tylna zew L - Inne 1



Photo 48.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Konsola tunelu śr. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Fotel prz. praw. - Inne 1