

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/83543/25/10/30
Nr zlecenia/szkody: 24/K00457
Data zlecenia: 30-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0116146
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	CLA Shooting Brake [X 117] 15-16
Typ/wersja	AMG CLA 45 4-Matic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1610
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2120
Rozstaw osi 1/2	2699
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	381/280
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	D0SMD
VIN	WDD1179521N322596
Data 1. rejestracji	04-12-2015
Data nast. bad. techn.	13-09-2026
Rok produkcji	2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	206 003 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	235/40 18 95Y	5,0 mm
	lewo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	235/40 18 95Y	5,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	235/40 18 95Y	5,0 mm
	lewo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	235/40 18 95Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. AMG DRIVE UNIT - wybór charakterystyki trybu jazdy
4. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych
5. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
6. Adaptacyjne, migające światła hamowania
7. Adaptive Brake - system wspomagający hamowanie
8. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
9. Airbag chroniący kolana - KNEEBAG
10. Alarm antywłamaniowy (EDW)
11. Asystent świateł przednich
12. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
13. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie
14. Boczki drzwi obszyte tapicerką mikrofibra DINAMICA
15. Collision Prevention Assist - ostrzeżenie przed zbyt małym odstępem od poprzedzającego pojazdu
16. Czujnik obecności pasażera
17. Dywaniki welurowe AMG
18. ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju
19. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
20. El. podnoszenie szyb, przód i tył
21. Felgi aluminiowe 18 AMG (szarość tytanu, polerowane) 5-podwójnych ramion z ogumieniem 235/40
22. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
23. Fotele przednie z częściową regulacją elektryczną
24. Fotele przednie z regulacją nachylenia siedziska
25. Fotele sportowe z przodu
26. Gniazdo 12V z tyłu
27. Hamulec postojowy - elektroniczny
28. Immobilizer
29. Instalacja radiowa + 6 głośników
30. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu - skórzana (Nappa)
31. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
32. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami
33. Listwy progowe AMG ze stali szlachetnej
34. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane
35. Lusterka w kolorze nadwozia
36. Moduł Mercedes-Benz connect me
37. Osłona chłodnicy stylizacja diamentu (srebrne szpilki i listwy, nakładka chromowana)
38. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
39. Pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym
40. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
41. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, tył
42. Pedale sportowe
43. Podsufitka materiałowa - czarna
44. Podłokietniki w drzwiach z elementami ozdobnymi pokrytymi srebrnym chromowaniem i szwami
45. Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie
46. Przedni podłokietnik ze schowkiem
47. Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)
48. Stylizacja AMG
49. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
50. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK
51. System ochrony pieszych
52. Szwy tapicerki - czerwone
53. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
54. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic
55. Termometr zewnętrzny
56. Trzecie światło stop
57. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
58. Tylne oparcie składane, dzielone w układzie 1/3 : 2/3
59. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył
60. Układ hamulcowy AMG
61. Wspomaganie układu kierowniczego
62. Wykończenie wnętrza - jasne aluminium polerowane wzdłużnie

- | | |
|---|---------------------------------|
| 32. Klamki w kolorze nadwozia | 69. Zamek centralny z pilotem |
| 33. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 70. Zawieszenie sportowe |
| 34. Kolumna kierownicy z manualną regulacją | 71. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 35. Komputer pokładowy | 72. Złącze Aux-in |
| 36. Końcówki rur wydechowych ze stali szlachetnej | 73. Złącze USB |
| 37. Lakier uni | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe | - |
| 2. Boczne poduszki powietrzne - tył | - |
| 3. Dach szklany panoramiczny - elektryczny | - |
| 4. EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika) | - |
| 5. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 6. Kamera ułatwiająca parkowanie z pomocniczymi liniami- tył | - |
| 7. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Alcantara z man. zm. biegów, spłaszczona góra/dół | - |
| 8. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC | - |
| 9. Lampy Bi-ksenonowe (inteligentne) ILS z adaptacyjnym układem świateł drogowych, lampy tylne LED | - |
| 10. Lusterka boczne w obudowach AMG Carbon | - |
| 11. Oświetlenie Ambient | - |
| 12. Pakiet AMG Exclusive | - |
| Dywaniki welurowe AMG | |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Listwy progowe ze stali szlachetnej | |
| Czerwone obszycie na podłokietnikach drzwi, kierownicy i dźwigni zmiany biegów | |
| Czerwone obszycie na fotelach i dywanikach | |
| Podsufitka materiałowa - czarna | |
| Fotele sportowe z przodu | |
| Pedaly sportowe | |
| Gniazdo 12V z tyłu | |
| Pakiet komfortowych siedzeń | |
| Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu z manetkami bieg.- skórzana (Nappa) | |
| Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi | |
| Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO | |
| Odbiornik podczerwieni w drzwiach kierowcy (funkcja otwierania/zamykania letniego) | |
| Tapicerka skórzana w kolorze Red Cut | |
| Wykończenie wnętrza - jasne aluminium polerowane wzdłużnie | |
| Szwyc tapicerki - kontrastowe | |
| 13. Pakiet AMG Night | - |
| Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione | |
| Lusterka boczne w kolorze czarnym | |
| Osłona chłodnicy stylizacja diamentu (czarne szpilki i listwy, nakładka chromowana) | |
| Obramowanie okien i listwy ozdobne krawędzi nadwozia w kolorze czarnym błyszczącym | |
| Śruby mocujące felgi AMG w kolorze czarnym | |
| Końcówki rur wydechowych w kolorze czarnym | |
| 14. Pakiet Exclusive | - |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Listwy progowe ze stali szlachetnej | |
| Tapicerka skórzana | |
| Podsufitka materiałowa - czarna | |
| Dźwignia zmiany biegów w skórze Nappa | |
| Fotele sportowe z przodu | |
| Ozdobne szwy tapicerki | |
| Gniazdo 12V z tyłu | |
| Boczek drzwi obszyte sztuczną skórą ARTICO | |
| Pakiet komfortowych siedzeń | |
| Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu z manetkami bieg.- skórzana (Nappa) | |

Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi	
Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO	
Odbiornik podczerwieni w drzwiach kierowcy (funkcja otwierania/zamykania letniego)	
Wykończenie wnętrza - ozdobne aluminium ze szlifem trapezowym	
Podłokietniki w drzwiach z elementami ozdobnymi pokrytymi srebrnym chromowaniem i szwami	
Dywaniki kordowe z ozdobnym szwem	
Pokrywa schowka w konsoli środkowej	
Krawędź podokienna wykończona imitacją skóry ARTICO	
System (mechanizm) komfortowego zamykania (na podczerwień)	
Szwy tapicerki - kontrastowe	
15. Pakiet Lusterka	-
Lusterka boczne składane elektrycznie	
Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane	
16. Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej	-
Kieszenie w oparciach foteli przednich	
Schowek pod fotelem pasażera	
Gniazdo 12V w bagażniku	
17. Pakiet dla palących	-
Popielniczka zamiast schowka	
Zapalniczki przód/tył	
18. Pakiet utrzymania linii pasa ruchu	-
Asystent utrzymania linii pasa ruchu	
Asystent martwego punktu	
19. Pakiet wizualny i oświetleniowy	-
Czujnik deszczu	
Podświetlane lusterka do makijażu	
Oświetlenie przestrzeni dla nóg	
Listwy progowe drzwi, podświetlane	
Oświetlenie wnętrza AMBIENTE, jednobarwne	
Lampy oświetlające wyjścia i ostrzegawcze w drzwiach kierowcy i pasażera obok	
Oświetlenie schowka w konsoli środkowej	
Oświetlenie przestrzeni między zagłówkami z przodu i z tyłu	
Lusterko wsteczne z dodatkowym oświetleniem	
Lampa ostrzegawcza i oświetlająca otoczenie w klapie tylnej	
20. Remote online, zdalne informacje i sterowanie zamkami za pomocą smartphone-a/tabletu/PC	-
21. System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką	-
22. System DISTRONIC PLUS z funkcją Stop-and-go	-
23. System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka	-
24. System PRE-SAFE	-
25. Tylny podłokietnik	-
26. Wykończenie wnętrza - karbon	-
27. Zaciski hamulców w kolorze czerwonym	-
28. Zawieszenie sportowe AMG Ride-Control	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -
Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -
Korekta z tytułu weryfikacji serwisowej -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemiak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak płynu zestawu naprawczego. Ruchomy lewy reflektor. Informacja usterka aktywnej pokrywy komory silnika. Informacja zużycie okładzin hamulcowych. Informacja Intelligence light system nieaktywny. Informacja wymienić baterie w kluczyku. Aktywna kontrolka silnika. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Przegląd BH wymagany od 6400km. Różnica odcieni kolorów. Odpryski na szybie czołowej. Liczne wgniecenia na samochodzie.

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Brak tabliczki znamionowej pojazdu. Wycena ma charakter hipotetyczny. Ważność wyceny uzależnia się od uzupełnienia właściwej tabliczki znamionowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak - Inne 1



Fot. 52.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 58.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Drzwi przed L - Inne 1




Fot. 74.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.


Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Nadkole przednie L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Nadkole przednie L - Inne 1



Fot. 82.

Nadkole przednie L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 83.
Reflektor L - Inne 1



Fot. 84.
Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 86.
Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Uchwyty - Inne 1



Fot. 88.
Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1