

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	120/17/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/034167
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Koparka gąsiennicowa VOLVO EC250EL
Nr fabryczny:	VCEC250EC00320889
Data sporządzenia:	20-12-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 18.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsiennicowa VOLVO EC250EL. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsiennicowa
Producent:	VOLVO
Typ/model:	EC250EL
Numer fabryczny:	VCEC250EC00320889
Przebieg:	10 311 mth
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	29 110 kg
Silnik:	VOLVO D8J
Moc silnika:	160 kW
Długość transportowa:	10 310 mm
Szerokość transportowa:	3290 mm
Szerokość gąsienic:	700 mm
Ramię:	ok. 4000 mm

Wyposażenie:	Kamera cofania
	Kamera boczna
	Szybkozłącze
	Dodatkowa hydraulika doprowadzona do ramienia
	Łyżka hydrauliczna uchylna, o szerokości: 2000 mm
	Radio
	Klimatyzacja
	Zabezpieczenie antykradzieżowe
	Barierki ochronne

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – nie podłączone przewody hydrauliczne, luzy na mocowaniu,
- gąsienica L – pęknięty 1 moduł,
- szyba przednia – pęknięta,
- fotel – zabrudzony,
- kamera boczna – brak obrazu z kamery,

Komunikat komputera pokładowego:

- konieczna wymiana filtra paliwowego,
- konieczna wymiana oleju i filtra silnikowego,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Okazana dokumentacja:

- katalog części,

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















