

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/96020/26/10/14
Nr zlecenia/szkody: 23/032240
Data zlecenia: 14-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0154598
Producent	AUDI
Model	R8 19-24
Typ/wersja	R8 V10 RWD Performance
Rodzaj nadwozia	CPE
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/2
Masa własna [kg]	1618
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1960
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	5204
Moc silnika [KM/kW]	570/419
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	CB220PU
VIN	WUAZZZFX8P7900882
Data 1. rejestracji	08-09-2023
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	8 713 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/30 20 90Y	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/30 20 90Y	5,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	305/30 20 103Y	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	305/30 20 103Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 34. Obudowa silnika |
| 2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania | 35. Pakiet Oświetlenie wnętrza w technice LED |
| 3. Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód) | 36. Pakiet stylistyczny Czerń |
| 4. Alarm | 37. Podnóżek i nakładki na pedały ze stali szlachetnej |
| 5. Aplikacja dekoracyjna | 38. Podsufitka materiałowa |
| 6. Asystent podjazdu | 39. Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód |
| 7. Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy | 40. Przygotowanie do nawigacji |
| 8. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 41. Radio MMI plus |
| 9. Audi parking system plus - czujnik parkowania - przód i tył | 42. Rozszerzony zestaw elementów wnętrza w kolorze czarnym |
| 10. Audi sound system | 43. Spojler tylny wysuwany automatycznie |
| 11. Brak pakietu skózanego | 44. Spryskiwacze lamp przednich |
| 12. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | 45. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 13. ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 46. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 14. Elementy dekoracyjne w kolorze antracytu (lakier Eloxal) | 47. Szyba przednia termoizolacyjna z pasem przeciwsłonecznym |
| 15. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) czarne z ogumieniem przód:245/35 tył:295/35 | 48. Szyby przednie elektryczne |
| 16. Fotele przednie ogrzewane | 49. Tablica wskaźników z prędkościomierzem |
| 17. Fotele przednie regulowane elektrycznie i pneumatycznie | 50. Tapicerka skórzana Feinnappa (N3Q) |
| 18. Fotele przednie sportowe | 51. Trzecie światło stop |
| 19. Funkcja start/stop z systemem rekuperacji | 52. Trójkąt ostrzegawczy i apteczka |
| 20. Gniazdo AUX-IN i funkcja ładowania USB | 53. Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB) |
| 21. Hamulce tarczowe perforowane i wentylowane z przodu (hamulce 8-tłoczkowe) | 54. Tyre Mobility System - zestaw naprawczy do przebitej opony |
| 22. Hamulce tarczowe perforowane i wentylowane z tyłu (hamulce 4-tłoczkowe) | 55. Uchwyty ISOFIX - przód |
| 23. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana | 56. Układ wydechowy pojedyncze, trapezowe końcówki po lewej i prawej stronie, chromowane |
| 24. Kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach bocznych | 57. Wariant dla niepalących |
| 25. Klimatyzacja automatyczna Climatronic | 58. Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic |
| 26. Kluczyk komfortowy | 59. Zamek centralny z pilotem |
| 27. Lakier uni | 60. Zawieszenie sportowe |
| 28. Lampy główne w technice LED | 61. Zestaw narzędzi |
| 29. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 62. Złącze Bluetooth |
| 30. Lusterka boczne ogrzewane i elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym | 63. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 31. Lusterka w kolorze nadwozia | 64. Światła do jazdy dziennej |
| 32. Lusterka zewnętrzne, ogrzewane, elektrycznie regulowane i składane | 65. Światła do jazdy dziennej LED |
| 33. Lusterko wsteczne z ukł. p/oślepieniowym, czujnikiem deszczu i światła | 66. Światła tylne LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Audi Parking System z kamerą cofania | - |
| 2. Boczne osłony wlotów powietrza Side Blades w kolorze czarny Mythos (metalik) | - |

- 3. Felgi aluminiowe R20 245/30 R20 90Y z przodu, 305/30 R20 103Y z tyłu -
- 4. Lakier metalik -
- 5. Lusterka boczne w kolorze czarnym z połyskiem -
- 6. Pakiet Czerń z pierścieniami Audi w kolorze czarnym -
- 7. System nagłośnienia Bang&Olufsen sound system -
- 8. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch -
- 9. Układ wydechowy: pojedyncze, trapezowe końcówki w kolorze czarnym z połyskiem -
- 10. Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym -
- 11. Zbiornik paliwa - 83l -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

- Wcześniejsze naprawy -
- stwierdzone braki i uszkodzenia -
- brak badania technicznego -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 1000
5	Dach	150 - 200
7	Próg lewy	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 500
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 500
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

skan PC

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Przekroczona wymiana oleju od 106 dni. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Widoczne wady lakiernicze. Lewy reflektor jaśniejszy od prawego. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 58.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Lampa zespolona tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Lampa zespolona tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76.

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78.
Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 80.
Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 82.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Pedały - Inne 1