

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/96325/26/10/14
commission/ damage No. : 24/051903
Date of commission: 14-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158844
Manufacturer	BMW
Model	X5 [G05] 23-
Type / version	X5 M60i mHEV sport-aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2345
Gross vehicle weight [kg]	3065
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	4395
Engine Power [hp/kW]	530/390
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	NO593CS
VIN / serial number	WBA31EU0309X02789
Date of first registration	04-12-2024
Date of next. tech. test	04-12-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	29 689 (read)
Body color / type of coating	green/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, P ZERO II	275/35 22 104Y	5,0 mm
	left	PIRELLI, P ZERO II	275/35 22 104Y	5,0 mm
back	right	PIRELLI, P ZERO II	315/30 22 107Y	5,0 mm
	left	PIRELLI, P ZERO II	315/30 22 107Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Active Blind spot system 2. Active body control 3. Additional gauges 4. Aerodynamics package, Exterior design: other 5. Airbag: other 6. Airbag: other 7. Antilock-Brake-System (ABS) 8. Armrest (s) front, Armrest (s) rear 9. Automated High-beam assist 10. Automatic Emergency Call 11. Automatic Emergency Call 12. Automatic climate control 13. Automatic dimlight activation, Rain sensor 14. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, USB, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9" 15. Bi-Xenon Head lamps 16. Bord entertainment: other accessories 17. Bord entertainment: other accessories 18. Bord entertainment: other accessories, Mobile phone 19. Cargo net 20. Child lock manually 21. Child seat fixation 22. Collision Warning System 23. Collision Warning System 24. Collision Warning System 25. Cruise control, Distance control 26. Czujnik poziomu i klasy oleju 27. DAB radio 28. Digital key, Keyless entry, Keyless go 29. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated 30. Driver airbag, Passenger airbag 31. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable 32. Driver-information-system 33. Dywaniki podłogowe welurowe 34. Exterior design: other 35. Exterior design: other 36. Exterior design: other 37. Exterior design: other | <ol style="list-style-type: none"> 55. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, w kolorze Cerium Grey 56. LED rear lights 57. Lane control assistant 58. Limited slip differential: other 59. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline w kolorze czarnym z metalicznym efektem o wysokim połysku 60. Listwy progowe przednie z napisem M60i xDrive, podświetlane 61. Luggage: other 62. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger 63. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, asferyczne 64. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne 65. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z automatyczną funkcją parkingową 66. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej 67. Multi functional steering wheel 68. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie 69. Ostrzeżenie o włączonym świetle 70. Other 71. Other 72. Other 73. Other 74. Other 75. Other 76. Other 77. Oś przednia z podwójnymi wahaczami 78. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu 79. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera 80. Particle filter 81. Power windows front, Power windows rear 82. Rear Cross Traffic Alert 83. Rear seat-backs foldable in two separate parts 84. Roof railing 85. Selectable driveline characteristics 86. Servotronic 87. Side Pre-Crash System 88. Side airbag driver and passenger 89. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwigienkami zm.biegów przy kierownicy 90. Soundsystem 91. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| 38. Exterior lighting: other | 92. Sport seats front |
| 39. Fire protection system | 93. Start/Stop system |
| 40. Follow me home | 94. Steering wheel manually adjustable |
| 41. Follow me home | 95. System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb) |
| 42. Gniazda 12V (2x w tablicy rozdzielczej, 1x w przedziale bagażowym) | 96. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechylu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 43. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku) | 97. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny (ciśnienie i temperatura dla każdej opony) |
| 44. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku | 98. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 45. Haczyki wielofunkcyjne | 99. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 46. Hamulec parkingowy, elektromechaniczny z funkcją automatycznego zatrzymania | 100. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 47. Headlamp wash nozzle heated | 101. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 48. Heated seat driver, Heated seat passenger | 102. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 49. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto | 103. Układ kierowniczy aktywny, zintegrowany ze skrętną osią tylną |
| 50. Interior: other | 104. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 51. Keyless Engine start | 105. Vehicle immobilizer |
| 52. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa | 106. Wheel bolt locks |
| 53. Klakson dwutonowy | 107. Wireless device charging |
| 54. Kłapa tylna obsługiwana automatycznie (dolna część zwalniana ręcznie) | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control, Air condition rear | - |
| 2. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | - |
| 3. Exterior design: other | - |
| 4. Fotele przednie z funkcją masażu | - |
| 5. Interior decoration: other | - |
| 6. Interior: other | - |
| 7. Leather upholstery | - |
| 8. Light alloy wheels 22" | - |
| 9. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | - |
| 10. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i wyświetlacz dot. 14.9", HUD | |
| 11. Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne | - |
| 12. Ventilated front seat | - |
| 13. Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne 2-osiowe | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 20-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
war. parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak półki bagażnika. Trzecia tablica rejestracyjna w bagażniku. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg




Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 33.

Książka serwisowa – dane




Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu




Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.
Zdjęcie do protokołu



Photo 46.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 64.
Półka/roleta tylna - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 66.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1