

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/96119/26/10/14
commission/ damage No. : 23/031735
Date of commission: 14-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0150343
Manufacturer	FORD
Model	Puma 19-24
Type / version	Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST-Line X DCT
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1298
Gross vehicle weight [kg]	1835
Wheelbase 1/2	2583
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	125/92
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WR882GG
VIN / serial number	WF02XXERK2PS77258
Date of first registration	26-09-2023
Date of next. tech. test	26-09-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	53 454 (read)
Body color / type of coating	blue/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	5,5 mm
	left	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	5,5 mm
back	right	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	6,0 mm
	left	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Antilock-Brake-System (ABS), Distribution of braking force electronically, Power assisted brakes
2. Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
3. Automatic dimlight activation
4. Cornering Headlights, Fog lamps
5. Cruise control
6. Czujniki parkowania z tyłu
7. DAB radio, Navigation system, On board monitor, Soundsystem, Steering wheel with radio operation
8. Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
9. Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami
10. Dywaniki w 2 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami
11. Emblemat ST-Line na przednich błotnikach
12. Exterior design: other
13. Exterior design: other
14. Exterior lighting: other, LED front dim light
15. Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego paliwa
16. Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach
17. Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach
18. Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach
19. Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył)
20. ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych w 2 rzędzie
21. Interior: other
22. Interior: other
23. Internet access, Keyless entry, Other
24. Kanapa tylna - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, siedzisko kanapy mocowane na stałe
25. Kanapa tylna - trzeci zagłówek na środku
26. Keyless Engine start
27. Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line
28. Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC)
29. Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
30. Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED
31. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń
32. Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
33. Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
34. Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji
35. Rain sensor, Windscreenwiper: other
36. Rear wiper
37. Selectable driveline characteristics
38. Spoiler tylny - lakierowany w kolorze nadwozia
39. Sport seats front
40. Sport suspension
41. Start/Stop system
42. System Bezpieczeństwa Inteligentny (IPS)
43. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
44. System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń
45. Szyba przednia laminowana
46. Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części nadwozia
47. Szyby elektrycznie sterowane przednich i tylnych drzwi, z czujnikiem przeszkody
48. Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
49. Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą ekologiczną Sensico
50. Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC)
51. Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)
52. Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
53. Uni-Lackierung
54. Upholstery with leather inserts
55. Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera
56. Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny
57. Zawieszenie tylne - belka skrętna
58. Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST-Line

- | | |
|--|--|
| 30. Light Alloy wheels 18'' | 65. Zderzak tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji ST-Line |
| 31. Luggage compartment cover | 66. Zestaw naprawczy ogumienia |
| 32. Luggage:other | 67. Światła hamowania awaryjnego - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania |
| 33. Lusterka boczne-sterowane, podg. i składane elektr.,z kierunkowskazami i lampkami,w kolorze nadwozia | 68. Światła tylne - w technologii LED |
| 34. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie | 69. Światło trzecie STOP |
| 35. Other, Wireless device charging | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Fotele przednie - z masażem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | | - |
| 2. Metalic paint | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
war. parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Conducted

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Informacja bateria kluczyka rozładowana. Substancja na samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd:	Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacyjny pojazdu:	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika:	Skrzynia biegów:
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

C
Certyfikat gwarancyjny.....
Czego nie obejmują gwarancje.....

E
Elektroniczny Rejestr Przeglądów
Okresowych.....
Elementy eksploatacyjne.....

F
Ford Assistance.....

G
Gwarancja na naprawione lub
wymienione części.....
Gwarancja na powłokę lakierniczą.....
Gwarancja perforacyjna.....
Gwarancja podczas podróży.....
Gwarancja podstawowa.....
Gwarancje a rękojmią.....

I
Informacje o niniejszej publikacji.....

Photo 33.

Książka serwisowa – dane

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania pojazdu przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DEKRA

DEKRA

YP POJAZDU: FORD PUMA

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WF02XXERK2PSN4258

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 28.09.2023

Deiler: Sprzedawca poświadczają, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został
ełnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy
i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych
zdu.

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2




Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 42.

Listwa błotnika przedniego P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.
Lampa tylna zew P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 58.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 60.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1