

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/98915/26/10/22
Nr zlecenia/szkody: 22/018650
Data zlecenia: 22-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0133059
Producent	AUDI
Model	A6 Avant [C8] 18-23
Typ/wersja	A6 50 TDI mHEV Quattro Sport Tiptronic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1975
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2475
Rozstaw osi 1/2	2924
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	286/210
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	GD2E936
VIN	WAUZZZF24MN048245
Data 1. rejestracji	22-02-2021
Data nast. bad. techn.	10-07-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	114 713 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 SUV	225/55 18 102V	3,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 SUV	225/55 18 102V	3,5 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 SUV	225/55 18 102V	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 SUV	225/55 18 102V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 8 głośników | 31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 2. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 32. Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania |
| 3. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminium | 33. Lusterka w kolorze nadwozia |
| 4. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych | 34. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową |
| 5. Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 35. Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni |
| 6. Audi Pre Sense Front | 36. Podsufitka materiałowa |
| 7. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 37. Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem) |
| 8. Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | 38. Progresywny układ kierowniczy |
| 9. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 39. Radio MMI plus |
| 10. Czujnik ciśnienia w oponach | 40. Reflektory przednie w technologii LED |
| 11. Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów) | 41. Relingi dachowe w kolorze srebrnym |
| 12. Dogrzewacz | 42. Rozszerzony zakres ochrony pieszych |
| 13. Dywaniki podłogowe przód i tył | 43. Spoiler z tyłu |
| 14. Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika | 44. System Start/Stop |
| 15. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem | 45. Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną |
| 16. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy | 46. Tapicerka tkaninowa Rhythmus |
| 17. Fotele przednie sportowe | 47. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 18. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 48. Trójkąt ostrzegawczy i apteczka |
| 19. Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości | 49. Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether |
| 20. Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem | 50. Usługi Audi connect Safety&Service |
| 21. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana | 51. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 22. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 52. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 23. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 53. Zagłówki w fotelach z przodu |
| 24. Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem | 54. Zamek centralny z pilotem |
| 25. Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu | 55. Zawieszenie dynamiczne |
| 26. Lakier uni | 56. Zbiornik paliwa - 63l |
| 27. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 57. Zderzaki, wzmocnione |
| 28. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym | 58. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 29. Listwy progowe - aluminiowe | 59. Złącze Bluetooth |
| 30. Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane | 60. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania | | - |
| 2. Audi Smartphone Interface | | - |
| 3. Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | | - |
| 4. Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED | | - |
| 5. Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne) z ogumieniem | | - |

6. Fotele przednie ogrzewane	-
7. Kamera ułatwiająca parkowanie	-
8. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana	-
9. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa	-
10. Lakier metalik	-
11. Lusterka boczne przyciemniane automatycznie	-
12. Ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, kontrola w nagłych przypadkach med. i pomoc drogowa	-
13. Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie	-
Tempomat z regulacją i limitem prędkości	
Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
Asystent jazdy w korkach	
Asystent omijania przeszkody	
Asystent skrętu w lewo	
Asystent wydajności	
14. Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium	-
15. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym	-
16. Poduszki powietrzne, boczne dla drugiego rzędu siedzeń	-
17. Przygotowanie do montażu haka holowniczego	-
18. System nagłośnienia Audi Sound System	-
19. Uchwyty ISOFIX z przodu + deaktywacja poduszki pasażera	-
20. Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne, z wbudowanymi dyszami	-
21. Zbiornik SCR 24l (Adblue)	-
22. Zbiornik paliwa - 73l	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy
stwierdzone braki i uszkodzenia

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 26-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pierwsza rejestracja w kraju 02-12-2021. Informacja trwa inicjowanie systemu nawigacji. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Nietypowe odgłosy podczas hamowania, zalecana weryfikacja układu hamulcowego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane




Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 66.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 68.
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1