

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/30407/25/04/28
Nr zlecenia/szkody: FUTURA
Data zlecenia: 28-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155680
Producent	RENAULT
Model	Clio V 19-23
Typ/wersja	Clio 1.0 TCe Equilibre
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1113
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1595
Rozstaw osi 1/2	2583
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	999
Moc silnika [KM/kW]	90/67
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WJ5641L
VIN	VF1RJA00669810262
Data 1. rejestracji	20-01-2023
Data nast. bad. techn.	20-01-2026
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	71 356 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	3,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	3,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 25. Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem |
| 2. AFU - system wspomagający nagłe hamowanie | 26. Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości |
| 3. Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania | 27. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód |
| 4. Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze | 28. System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP |
| 5. Czujnik zmierzchu (ALS) | 29. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 6. ESC + ASR | 30. System kontroli pasa ruchu (LDW) |
| 7. Felgi stalowe 15 Flexiwheel wzór Amicitia z ogumieniem | 31. System mocowania fotelików dla dziecka Isofix na miejscu pasażera z przodu |
| 8. Funkcja EKO | 32. System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) |
| 9. Funkcja połączenia alarmowego eCall | 33. System utrzymania pasa ruchu (LKA) |
| 10. Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3 | 34. System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist) + system stabilizacji toru jazdy ESP |
| 11. Kierownica z regulacją wysokości i głębokości | 35. Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 12. Klamki wewnętrzne chromowane | 36. Tapicerka materiałowa czarno-szara z przetłoczeniami |
| 13. Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia | 37. Tylne zewnętrzne klamki drzwi ukryte przy tylnym słupku |
| 14. Klimatyzacja manualna | 38. Tylne spojler dachowy |
| 15. Komputer pokładowy | 39. Wnętrze - tonacja ciemna z beżową podsufitką |
| 16. Lakier niemetalizowany biel alpejska | 40. Wskaźnik zmiany biegów |
| 17. Lampy przednie Full LED | 41. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne - zmienne |
| 18. Lampy tylne Full LED | 42. Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy |
| 19. Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault | 43. Zagłówki przednie regulowane na wysokości |
| 20. Obrazowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane | 44. Zderzak przedni i tylne słupki w kolorze nadwozia |
| 21. Osłona pod silnikiem | 45. Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 4,2-calowym ekranem TFT |
| 22. Oświetlenie LED na podsufitce | 46. Zestaw do naprawy uszkodzonej opony |
| 23. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | 47. Światła do jazdy dziennej LED |
| 24. Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Czujniki parkowania tył | - |
| 2. Lusterka boczne w kolorze lśniąca czerni | - |
| 3. Pakiet Spare Wheel | - |
| Koło zapasowe | |
| Podłoga bagażnika wyjmowana | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Bagażnik




Fot. 16.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Komora silnika




Fot. 18.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Tabliczka znamionowa



Fot. 20.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 22.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Konsola środkowa



Fot. 26.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica (na wprost)




Fot. 28.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)

VIN: VFARJA00GG9510266

Data: 12.03.2024 Przebieg: 25937 km	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przebieg ☒	Stempel: Auto Compol S.A. 61-863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 1 tel. 61 852-47-25 fax 61 852-47-25 NIP 778-10-00-799, Regon 008380367 Koncesjoner Renault - Servis	Przebieg wymiana i kabiny
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan nieprawidłowy ☐ *Patrz odpowiednia strona		
Data: 06.05.2024 Przebieg: 29658	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przebieg ☒	Stempel: Auto Compol S.A. 61-863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 1 tel. 61 852-47-25 fax 61 852-47-25 NIP 778-10-00-799, Regon 008380367 Koncesjoner Renault - Servis	Przebieg wymiana oleju + filtru oleju.
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan nieprawidłowy ☐ *Patrz odpowiednia strona		
Data: 11.02.2025 Przebieg: 55815 km	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przebieg ☒	Stempel: RENAULT AUTO CENTRUM LIS Sp. z o.o. ul. Łódzka 71, 62-800 Kalisz NIP 6182144853 tel. 62 764 85 80 REGON 000130638	Przebieg wymiana oleju + filtru oleju wymiana i kabiny wymiana oleju + filtru oleju
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan nieprawidłowy ☐ *Patrz odpowiednia strona		

Fot. 31.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Fotel prz. praw. - Inne 1