

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/27474/25/04/15
Nr zlecenia/szkody: 23/005316
Data zlecenia: 15-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Maciej Teodorczuk (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0158199
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	A Klasa [W177] 22-
Typ/wersja	A 45 S AMG 4-Matic 8G-DCT
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1640
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2130
Rozstaw osi 1/2	2729
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	421/310
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	D0ALAMG
VIN	W1K3F5EBXPN303289
Data 1. rejestracji	09-03-2023
Data nast. bad. techn.	09-03-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	35 499 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 19 98V	1,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 19 98V	1,5 mm
tylna	prawo	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 19 98V	2,5 mm

lewe HANKOOK, WINTER ICEPT 245/40 19 98V
EVO3

4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. AMG DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 28. Oparcie tylnej kanapy, składane |
| 2. Aktywny asystent układu hamulcowego | 29. Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lustrem |
| 3. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza | 30. Oświetlenie Ambient |
| 4. Aplikacja AMG Track Pace | 31. Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360 |
| 5. Asystent limitu prędkości | 32. Podsufitka materiałowa - czarna |
| 6. Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania | 33. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy |
| 7. Asystent układu kierowniczego - aktywny | 34. Przygotowanie do usług nawigacyjnych |
| 8. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny | 35. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 9. Automatycznie odłączana poduszka pasażera | 36. Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą |
| 10. Czytnik linii papilarnych | 37. Stylizacja nadwozia AMG |
| 11. Dywaniki welurowe AMG | 38. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |
| 12. Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-ramienne, z ogumieniem (RRG) | 39. System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach |
| 13. Fotele przednie podgrzewane | 40. System nawigacji MBUX premium |
| 14. Fotele przednie sportowe | 41. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system |
| 15. Gaśnica | 42. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofaza MICROCUT |
| 16. Gniazda USB, dodatkowe | 43. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra DINAMICA AMG |
| 17. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Mikrofaza MICROCUT | 44. Tempomat |
| 18. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa | 45. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 19. Kierownica z przyciskami AMG | 46. Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 20. Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC | 47. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne |
| 21. Lakier uni | 48. Usługi Zdalne |
| 22. Listwy progowe drzwi, podświetlane | 49. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu |
| 23. Lusterka boczne składane elektrycznie | 50. Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali |
| 24. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane | 51. Zaciski hamulców w kolorze czerwonym |
| 25. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 52. Zawieszenie sportowe AMG |
| 26. Ograniczenie prędkości do 270 km/h | 53. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 51 litrów |
| 27. Ogranicznik prędkości - aktywny | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. AMG Line Premium Plus | - |
| 2. AMG Real Performance Sound | - |
| 3. Alarm Guard 360 Plus | - |
| 4. Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych) | - |
| 5. Dach szklany panoramiczny - elektryczny | - |
| 6. Elementy wykończenia wnętrza - aluminium AMG design | - |
| 7. Felgi aluminiowe 19 AMG, krzyżowe ramiona, kute z ogumieniem (kod: RSZ) | - |
| 8. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 9. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 10. Fotele przednie wielokonturowe | - |
| 11. Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych | - |

12. Pakiet aerodynamiczny AMG	-
Pakiet AMG Night	
Pakiet AMG Night II	
13. Pakiet integracji smartfona	-
Apple CarPlay	
Android Auto	
14. Pakiet przestrzeni ładunkowej	-
Gniazdo 12V w bagażniku	
Zabezpieczenie krawędzi ładunkowej w chromie	
15. Przygotowanie do Car Sharing	-
16. Przygotowanie do Live Traffic Information	-
17. Siatka zabezpieczająca bagaż	-
18. System aktywnej kontroli odstępu DISTRONIC	-
19. System bezprzewodowego ładowania telefonu	-
20. System nagłośnienia Burmester 3D Surround	-
21. System ochrony pieszych	-
22. Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali	-
23. Zabezpieczenie transportu	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy	-
Stwierdzone braki, usterki, uszkodzenia	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-04-2025

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Maciej Teodorczuk (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Skan pozwolenia czasowego.

Raport z bazy CEPiK.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Książka serwisowa elektroniczna.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

strona 7/40

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Podczas oględzin udostępniono dwa kluczyki do pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.

Pojazd posiada charakterystyczne uszkodzenia natury eksploatacyjnej w postaci:

- punktowych odprysków;
- drobnych wierzchnich zarysowań powłoki lakierowej;
- śladów użytkowania tapicerki.

Opinię przeprowadzono organoleptycznie bez użycia podnośnika, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz użycia specjalistycznych metod badawczych (np. mechanoskopijnych). Podane powyżej uwagi i spostrzeżenia określają ogólny stan pojazdu w chwili oględzin, umożliwiające oszacowanie wartości rynkowej. Wobec powyższego powyższa opinia nie może być traktowana jako szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu.

Brak zaślepek na tylnej kanapie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 60.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1