

RAPORT TECHNICZNY

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zamawiający raport: | PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| Numer zlecenia: | 15/07/03/2025/PKO LEASING REMARKETING |
| Numer wewnętrzny: | 21/012351 |
| Wykonawca raportu: | Piotr Bałaziński |
| Przedmiot raportu: | Kopiarka narożna Felder ERM-4 |
| Numer seryjny: | 20.304.017 |
| Data sporządzenia raportu: | 18-03-2025 |



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 10-03-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest Kopiarka narożna Felder ERM-4. Urządzenie służy do obróbki elementów po stronie czołowej dla promienia 2 do 3 mm

Dane identyfikacyjne:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Nazwa: | Kopiarka narożna |
| Producent: | Felder |
| Typ/model: | ERM-4 |
| Numer seryjny: | 20.304.017 |
| Rok produkcji: | 2020 |

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

| | |
|---|---|
| Obrabiany promień: | Od 2 do 3 mm |
| Frez: | Trzpieniowy |
| Minimalne ciśnienie pneumatyczne zasilania: | 6,5 bar |
| Minimalna średnica przewodu pneumatycznego zasilającego: | 10 mm |
| Napęd: | Napęd obrabiarki odbywa się wyłącznie za pomocą powietrza sprężonego (min. 6,5 bara). Oznacza to, że napęd silnika zaokrąglarki, obrót frezu i mocowanie elementu odbywa się pneumatycznie. |
| Wyposażenie: | - Włącznik nożny |

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia zewnątrz. Brak możliwości przeprowadzenia próby pracy, brak dostępu do zasilania urządzenia sprężonym powietrzem. Przestrzeń robocza szczelnie zabudowana, brak możliwości rozmontowania podczas oględzin w celu weryfikacji zamontowanego lub nie freza. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub braków po montażu urządzenia

Stwierdzono następujące uszkodzenia:

- Zarysowania powłoki lakierowej obudowy

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano dokumentacji do urządzenia

Tabliczka znamionowa przyczepy z oznakowaniem CE

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

























