

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/68856/25/09/12
commission/ damage No. : 03171/LF/20
Date of commission: 12-09-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0116986
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLS 15-19
Type / version	GLS 500 4-Matic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2445
Gross vehicle weight [kg]	3250
Wheelbase 1/2	3075
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	4663
Engine Power [hp/kW]	456/335
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU7055L
VIN / serial number	4JGDF7DE7HA835982
Date of first registration	01-01-2017
Date of next. tech. test	12-12-2025
Year of manufacture	2016
Readout [km]	121 807 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	4,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	4,5 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	3,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 2 single seats rear | 36. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 2. Adaptive light, Automated High-beam assist, Cornering Headlights, LED front dim light | 37. Leather upholstery |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 38. Light Alloy wheels 19" |
| 4. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 39. Luggage compartment cover |
| 5. Armrest (s) rear | 40. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 6. Automatic Emergency Call | 41. Memory seat, Passenger seat electrically adjustable |
| 7. Automatic climate control | 42. On board computer |
| 8. Bord entertainment: other accessories | 43. Other |
| 9. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 44. Other |
| 10. CD-player, Radio | 45. Other |
| 11. Child lock manually | 46. Other |
| 12. Child seat fixation | 47. Other |
| 13. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Front seat with massage, Headrests front | 48. Other |
| 14. Cruise control | 49. Other |
| 15. Distance control | 50. Other |
| 16. Door mirror with memory, Memory seat, Other | 51. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Side indicators | 52. Power assisted brakes |
| 18. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 53. Power steering |
| 19. Driver knee airbag | 54. Power windows front, Power windows rear |
| 20. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 55. Pre-Crash System |
| 21. Electric tailgate | 56. Rain sensor |
| 22. Electronic controlled suspension | 57. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 23. Exterior design: other | 58. Remote controlled central locking |
| 24. Exterior design: other | 59. Roof railing |
| 25. Glass tilt/slide sunroof electric | 60. Start/Stop system |
| 26. Heat reflecting windows | 61. Start/Stop system |
| 27. Heated seat driver, Heated seat passenger | 62. Steering wheel with gear-switches |
| 28. Hill descent control | 63. Storage facilities in general |
| 29. Hill holder | 64. Third braking light |
| 30. Hydro pneumatic suspension | 65. Traction control |
| 31. Interior: other | 66. Traction control |
| 32. Interior: other | 67. Tyre pressure control (RDC) |
| 33. Keyless go | 68. Uni-Lackierung |
| 34. Keyless go | 69. Vehicle immobilizer |
| 35. LED rear lights | 70. Wood finish |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptive light, Automated High-beam assist | - |
| 2. Air condition rear | - |
| 3. Automated High-beam assist | - |
| 4. Blind spot warning, Brake Assist, Distance control, Lane control assistant, Pre-Crash System, Steering: other | - |
| System PRE-SAFE | |
| Aktywny asystent martwego punktu | |
| Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu | |
| BAS PLUS z asystentem skrzyżowań - asystent układu hamulcowego | |
| DISTRONIC PLUS (system kontroli odległości od poprzedzającego pojazdu) | |
| System PRE-SAFE PLUS | |

Asystent układu kierowniczego	
Asystent skrzyżowań	
System PRE-SAFE PLUS	
Hamulce PRE-SAFE	
5. Bord climate: other	-
6. Bord communication: other	-
Carplay	
Android Auto	
Apple CarPlay	
7. Bord communication: other, Other	-
8. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Heated seat driver, Heated seat passenger, Ventilated front seat	-
9. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Rear-view mirror autodimming	-
Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się	
Lusterka boczne składane elektrycznie	
10. Door: other	-
11. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable	-
12. Exterior design: other	-
Dodatkowo przyciemnione szyby boczne tylne oraz szyba tylna	
Czarne wykończenie elementów nadwozia (listwy na osłonie chłodnicy, felgi, lusterka)	
Obramowanie okien i listwy ozdobne krawędzi nadwozia w kolorze czarnym	
13. Exterior design: other, Light Allow wheels over 21"	-
Stylizacja AMG	
Listwy progowe z aluminium z gumowymi wytłoczeniami	
Felgi aluminiowe 21 5-podwójnych ramion, z ogumieniem	
14. Floor mat, Interior lights: other accessories, Interior: other	-
Dywaniki welurowe	
Oświetlenie wnętrza Ambient	
Wykończenie wnętrza w drewnie lakier fortepianowy czarny	
Deska rozdzielcza (górna część) i krawędzie podokienne w sztucznej skórze ARTICO	
15. Glass tilt/slide sunroof electric	-
16. Interior: other	-
17. Interior: other	-
18. Metallic paint	-
19. Other	-
20. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera	-
Parktronic z aktywnym asystentem parkowania	
Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki)	
21. Soundsystem	-
22. Steering wheel heated	-
23. Sunblind tailgate window manual	-
24. Towbar removable	-
25. Wood finish	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

Equipment

TyresOther

Earlier repairs -
Import USA -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 29-09-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	150 - 500
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle imported individually from the US or Canada

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Pojazd posiada hak. Pierwsza rejestracja w kraju 06-07-2017. Aktywna kontrolka silnika. Przegląd C0 wymagany od 42400km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu




Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Photo 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Drzwi przednie P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Photo 54.

Lusterko zew P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 60.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Słupek przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Photo 70.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 72.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1