

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/69897/25/09/17
Nr zlecenia/szkody: 24/041894
Data zlecenia: 17-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0151129
Producent	KIA
Model	EV6 21-25
Typ/wersja	EV6 77.4kWh Plus
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1910
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2425
Rozstaw osi 1/2	2900
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczania spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	229/168
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WR057GU
VIN	KNAC381AFN5038883
Data 1. rejestracji	21-06-2022
Data nast. bad. techn.	20-06-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	77 456 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, ADVAN DB V552	255/45 20 105Y	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN DB V552	255/45 20 105Y	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, ADVAN DB V552	255/45 20 105Y	5,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN DB V552	255/45 20 105Y	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany z kierownicy
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. Asystent skrętu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji
4. Asystent utrzymania pasa ruchu
5. Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu
6. Blind Spot Collision Avoidance Assist - unikanie kolizji podczas zmiany toru jazdy
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
9. Czujnik zmierzchu
10. Dodatkowa nagrzewnica powietrza
11. Dodatkowy bagażnik z przodu
12. E-call - system powiadamiania ratunkowego
13. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
14. Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół
15. Elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego
16. Elementy wnętrza wykonane z materiału, elementy wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
17. Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 255/45
18. Forward Collision Avoidance Assist Crossing - sys autonomicznego ham. z funk.wykr.poj. na skrzyżowan
19. Fotele przednie elektryczne z regulacją lędźwiową, pamięcią foteli i lusterek
20. Fotele przednie wentylowane
21. Fotele przednie z funkcją lounge
22. Fotele przednie, podgrzewane
23. Fotele tylne, ogrzewane
24. Funkcja składania tylnej kanapy z bagażnika
25. Funkcja wyboru trybu pracy hamulców
26. Funkcja wyborów trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow
27. Gniazda USB
28. Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu 2 oraz prądem stałym CCS
29. Gwarancja
30. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
31. Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie
32. Immobilizer
52. Lampy przednie LED
53. Lampy tylne wykonane w technologii LED
54. Listwy progowe w kolorze czarnym
55. Listwy wykończeniowe szyb w kolorze czarnym, wysoki połysk
56. Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
57. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
58. Lusterka boczne składane elektrycznie
59. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
60. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania
61. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
62. MCB- automatyczny hamulec pokolizyjny
63. Możliwość ciągnięcia przyczepy
64. Możliwość ładowania szybką ładowarką o mocy 350kW
65. Nakładki na pedały „standard”
66. OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok
67. Oświetlenie wnętrza oraz bagażników LED
68. Panel sterowania układem klimatyzacji i systemem multimedialnym z funkcją „zmiennej klawiatury ”
69. Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
70. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
71. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód
72. Poduszka cantralna fotela kierowcy
73. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
74. Podświetlenie kameralne wnętrza
75. Port ładowania ze wskaźnikami stopnia naładowania baterii
76. Radio MP3, RDS, 6 głośników, Bluetooth, DAB
77. Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe
78. Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist - system automatycznie hamujący podczas cofania
79. Roleta przestrzeni bagażowej
80. Schowek pod fotelem pasażera
81. System multi charging obsługujący napięcia 400 i 800V
82. System podgrzewania baterii
83. Szyba przednia akustyczna

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 33. Kabel do ładowania baterii z gniazdka domowego - 230V 34. Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach 35. Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie 36. Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy 37. Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego ham. z f. wyk. pieszych, rowerzy.poja 38. Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania 39. Kia Intelligent Speed Assist - system rozp. znaków ograniczeń prędkości i dostosowywania prędkości 40. Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku 41. Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy(ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado) 42. Kia Navi System - system nawigacji z ekranem dotykowym 12.3, AndroidAuto, AppleCarPlay, kamera 43. Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop 44. Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie 45. Kierownica 2-ramienna skórzana 46. Kierownica z funkcją podgrzewania 47. Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym 48. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 49. Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej 50. Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytyami na napoje 51. Lakier metalik Urban Yellow | <ul style="list-style-type: none"> 84. Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza 85. Szyby tylne przyciemniane 86. Tapicerka ze skóry wegańskiej, podłokietnik w kolorze czarnym wykończony Geonic 3D 87. Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych V2L i pojazdów V2V mocą do 3.6kW 88. Tempomat Smart Cruise Control - tempomat adaptacyjny z funkcją start and stop 89. Tylna kanapa składana, dzielona 60:40 90. Tylnie drzwi z elektrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci 91. Tylny spojler dachowy wing type ze światłem stop LED i lampką z funkcją welcome light 92. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego 93. Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne 94. Zaczepy do mocowania siatki w bagażniku 95. Zakrzywiony ekran wysokiej rozdzielczości 96. Zamek centralny z pilotem 97. Zawieszenie performance 98. Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12,3 cala 99. Zestaw naprawczy opon 100. Zintegrowane osie napędowe (IDA) 101. Ładowarka pokładowa 11kW 102. Światła do jazdy dziennej LED |
|---|---|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Komfort | - |
| Fotele tylne, ogrzewane | |
| Fotele przednie wentylowane | |
| Klamki zewnętrzne automatyczne easy entry | |
| Panel sterowania dotykowy | |
| Pokrywa bagażnika elektryczna | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 01-10-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Informacja konieczny przegląd od 3862km. Rysy na samochodzie. Pojazd elektryczny

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1