

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	30/23/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/048901
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wypalarka plazmowa SWIFT-CUT PRO 3000
Nr fabryczny:	PR4-3000-11190502
Data sporządzenia raportu:	03-01-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 02.01.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu wypalarka plazmowa SWIFT-CUT PRO 3000 ze stołem wodnym przeznaczona do kształtowego wycinania elementów z arkusza blach. Stół wodny zapewnia małe zużycie materiałów eksploatacyjnych, surowców i niską emisję gazów.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wypalarka plazmowa
Producent:	SWIFT-CUT
Model:	PRO 3000
Numer fabryczny:	PR4-3000-11190502
Rok produkcji:	2019
Źródło plazmy:	-
Zasilanie:	230 V
Pole robocze:	3000x1500 mm
Prędkość przejazdów:	1-12 m/min
Grubość cięcia:	0,5-25 mm (zależna od źródła plazmy)
Wyposażenie:	Panel operatorski Przewody do podłączenia źródła Klawiatura

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania – ze względu na brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Brak możliwości weryfikacji oprogramowania. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE (deklaracja producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE).

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – silne zanieczyszczenie pyłem z procesu cięcia oraz korozja powierzchniowa w obrębie stołu i rusztu.

Dodatkowo stwierdzono:

- ruszt – brak uźebrowania,
- palnik – brak,
- źródło plazmy – brak,

Stan wizualny ocenia się na przeciętny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





