

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/102156/25/12/23
Nr zlecenia/szkody: 25/009838
Data zlecenia: 23-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137907
Producent	BMW
Model	Seria 3 [G20] 18-22
Typ/wersja	320i xDrive Sport Line aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1560
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2130
Rozstaw osi 1/2	2851
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WOT1743C
VIN	WBA5P31010FM80173
Data 1. rejestracji	17-05-2022
Data nast. bad. techn.	17-05-2027
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	164 017 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6 ENLITEN	225/50 17 98V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus
3. Asystent uwagi
4. BMW ID
5. BMW Live Cockpit (wyświetlacz wskaźników 5.1", ekran 8.8", radio, MP3, 2xUSB, LTE)
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik kolizji
8. Czujnik poziomu i klasy oleju
9. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
10. Dysze spryskiwaczy
11. Dywaniki podłogowe welurowe
12. Elektroniczna blokada dyferencjału
13. Felgi aluminiowe 17", V Spoke 776, z ogumieniem
14. Filtr cząstek stałych
15. Fotele przednie sportowe
16. Funkcja Auto Start Stop
17. Funkcja Follow-Me-Home
18. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
19. Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika)
20. Gniazdo 12V w przednim schowku
21. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
22. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
23. Immobilizer elektroniczny (EWS)
24. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
25. Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna
26. Kierownica wielofunkcyjna
27. Klakson dwutonowy
28. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, rozszerzony zakres funkcji
29. Kluczyk w stylistyce Sport Line
30. Kolumna kierownicy regulowana
31. Kontroler iDrive
32. Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie
33. Lakier uni
34. Listwy dachowe w kolorze nadwozia
35. Listwy ozdobne czarne błyszczące
36. Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami z emblematem BMW
49. Osłony przeciwsłoneczne
50. Oznaczenia modelu
51. Oświetlenie ambientowe, otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe)
52. Oświetlenie powitalne
53. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
54. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
55. Oświetlenie wewnętrzne
56. Pakiet schowków (siatki w oparciach, składany schowek kierowcy, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku)
57. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
58. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
59. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera
60. Podłokietnik przedni
61. Podłokietnik tylny centralny
62. Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi
63. Przełącznik właściwości jezdnych
64. Przełącznik zamka centralnego
65. Przycisk Start/Stop
66. Przyciski ulubionych funkcji
67. Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
68. Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą
69. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
70. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic, 8-biegowa
71. Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
72. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyły, syrena z zasilaniem awaryjnym)
73. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
74. System zamykania z centralnym zamkiem
75. Szyby atermiczne
76. Szyby elektryczne, przód i tył
77. Tapicerka materiałowo-skórzana Sensatec
78. TeleServices
79. Tempomat z funkcją hamowania
80. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
81. Uchwyty na napoje
82. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie
83. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
84. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka

- | | |
|---|---|
| 37. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 85. Usługi Concierge |
| 38. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 86. Usługi ConnectedDrive |
| 39. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach | 87. Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App |
| 40. Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 88. Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu |
| 41. Ochrona przed uderzeniem bocznym | 89. Wskaźnik zmiany biegów |
| 42. Oczka do mocowania | 90. Zacisk akumulatora bezpieczny |
| 43. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 | 91. Zderzak przedni i tylny z detalami w kolorze czarnym o wysokim połysku |
| 44. Opcje przechowywania | 92. Zestaw 6 głośników stereo |
| 45. Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu | 93. Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku |
| 46. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania | 94. Zestaw naprawczy do opon |
| 47. Ostrzeżenie o włączonym świetle | 95. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 48. Osłona chłodnicy w kształcie nerki, czarna błyszcząca z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent świateł drogowych | - |
| 2. Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa | - |
| 3. Listwy ozdobne - aluminium Mesheffect | - |
| 4. Reflektory przednie diodowe (LED) o rozszerzonym zakresie | - |
| 5. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual, satynowe aluminium | - |
| 6. System Active Protection (automatyczne zamykanie okien, odwracalne napinanie pasów) | - |
| 7. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej | - |
| 8. Światła przeciwmgielne w technologii LED | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

pozwolenie czasowe

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Minął termin wymiany oleju silnikowego od 3500km. Minął termin kontroli wzrokowej od 3500km. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Konsola środkowa



Fot. 30.

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34.

Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1




Fot. 58.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 60.
Podsufitka - Inne 1