

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/84610/26/09/09  
commission/ damage No. : PS21/03320  
Date of commission: 09-09-2026

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**inż. Józef Orłowski**  
TU - Włocławek

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0115449                                                    |
| Manufacturer                 | DACIA                                                      |
| Model                        | Lodgy 12-22                                                |
| Type / version               | Lodgy 1.5 dCi Laureate S&S EU6                             |
| Body type                    | KOM                                                        |
| Number of doors / seats      | 5/7                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1292                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 1845                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2810                                                       |
| Engine type                  | Automatic ignition                                         |
| Pollution reduction system   | DPF                                                        |
| Engine capacity [ccm]        | 1461                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 90/66                                                      |
| Gearbox                      | manual 5- gear                                             |
| Registration /record No.     | CB265ML                                                    |
| VIN / serial number          | UU1JSDDJ557811504                                          |
| Date of first registration   | 12-06-2017                                                 |
| Date of next. tech. test     | 07-09-2027                                                 |
| Year of manufacture          | 2017 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 220 575 (read)                                             |
| Body color / type of coating | white/UNI                                                  |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type        | Size          | Measured profile |
|-------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | HANKOOK, WINTER ICEPT RS3 | 185/65 15 88T | 5,0 mm           |
|       | left  | HANKOOK, WINTER ICEPT RS3 | 185/65 15 88T | 5,5 mm           |
| back  | right | HANKOOK, WINTER ICEPT RS3 | 185/65 15 88T | 4,5 mm           |
|       | left  | HANKOOK, WINTER ICEPT RS3 | 185/65 15 88T | 4,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                                                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Air conditioning                                                                       | 22. Other                                     |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS)                                                            | 23. Other                                     |
| 3. Armrest (s) front, Armrest (s) rear                                                    | 24. Other                                     |
| 4. Bluetooth interface, Bord communication:<br>other, Steering wheel with radio operation | 25. Other                                     |
| 5. Bumpers: other                                                                         | 26. Other                                     |
| 6. Central locking                                                                        | 27. Other                                     |
| 7. Cruise control                                                                         | 28. Power assisted brakes                     |
| 8. Door mirror(s) electrically adjustable in<br>general, Door mirrors heated              | 29. Power steering                            |
| 9. Driver airbag, Passenger airbag, Side airbag<br>driver and passenger                   | 30. Power windows front                       |
| 10. Driver seat height adjustable                                                         | 31. Rear bench foldable in two separate parts |
| 11. ESP (Electronical Stabilizing Program),<br>Traction control                           | 32. Rear wiper                                |
| 12. Exterior design: other                                                                | 33. Roof railing                              |
| 13. Exterior design: other                                                                | 34. Seatbelts vertically adjustable front     |
| 14. Exterior design: other                                                                | 35. Steel rims                                |
| 15. Exterior design: other                                                                | 36. Steering wheel manually adjustabe         |
| 16. Fog lamps                                                                             | 37. Storage facilities in general             |
| 17. Metal finish                                                                          | 38. Textile upholstery                        |
| 18. Mirror: others                                                                        | 39. Tyre pressure control (RDC)               |
| 19. Mobile Tire System                                                                    | 40. Uni-Lackierung                            |
| 20. On board computer                                                                     | 41. Vehicle immobilizer                       |
| 21. Other                                                                                 |                                               |

Dealer's equipment (selected items)

1. Full size spare wheel ..... -

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**First registrationMileageEquipmentTyres

Other

State of the vehicle ..... -  
Earlier repairs ..... -  
stwierdzone braki i uszkodzenia ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 24-09-2026

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
inż. Józef Orłowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | 150 - 500                                                         |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Front left door     | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/lid           | 150 - 300                                                         |
| 11                     | Right rear fender   | 150 - 300                                                         |
| 12                     | Right rear door     | 150 - 200                                                         |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 15                     | Front right door    | 150 - 200                                                         |
| 16                     | Right front pillar  | 150 - 200                                                         |
| 17                     | Front right fender  | 150 - 200                                                         |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

**Information concerning the origin of the vehicle**

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/74

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

Comments to the commission - regarding valuation

**Kluczyki**

TAK

1

---

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Nierówna i głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Nietypowe odgłosy pracy silnika, do weryfikacji serwisowej. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Brak kołpaków. Widoczne wady lakiernicze. Ruchoma lampa tylna lewa zespolona.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**  
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Komora silnika



**Photo 22.**  
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Zestaw wskaźników - serwis



**Photo 26.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Kierownica z lewej strony



**Photo 28.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Photo 30.**

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 31.**  
Tunel środkowy



**Photo 32.**  
Kierownica (na wprost)

## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1





Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 37.**  
Instrukcje



**Photo 38.**  
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 39.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 42.**

Krata zderzaka prz. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 44.**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 46.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**  
Zderzak - Inne 1



**Photo 48.**  
Zderzak - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 50.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**  
Reflektor P - Inne 1



**Photo 52.**  
Reflektor przeciwmgielny P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Photo 54.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



**Photo 56.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 58.**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



**Photo 60.**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 62.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 64.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 66.**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Photo 68.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 70.**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Pokrywy bagażnika - Inne 2



**Photo 72.**

Pokrywy bagażnika() - Inne 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



**Photo 74.**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Photo 76.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 78.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 80.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 81.**

Zderzak tylny - Inne 1



**Photo 82.**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 83.**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2




**Photo 84.**

Antena - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 85.**

Dach - zdjęcie poglądowe 1




**Photo 86.**

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 87.**  
Dach - Inne 2



**Photo 88.**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 89.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 90.**

Lampa przeciwmgielna tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 91.**

Lampa zespolona tylna L - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 92.**

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 93.**

Lampa zespolona tylna L - Inne 1



**Photo 94.**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 95.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Photo 96.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 97.**

Drzwi przed L - Inne 1



**Photo 98.**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 99.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Photo 100.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 101.**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Photo 102.**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 103.**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 104.**

Łotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 105.**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 106.**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 107.**

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



**Photo 108.**

Reflektor przeciwmgielny L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 109.**

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



**Photo 110.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 111.**

Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 112.**

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 113.**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 114.**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 115.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Photo 116.**  
Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 117.**  
Kanapa tyl. - Inne 2



**Photo 118.**  
Kanapa tyl.() - Inne 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 119.**

Zagłówek praw. kanapy tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 120.**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 121.**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Photo 122.**

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 123.**

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Photo 124.**

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 125.**

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 126.**

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 127.**  
Podsufitka - Inne 1



**Photo 128.**  
Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 129.**

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1




**Photo 130.**

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 131.**

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Photo 132.**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 133.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



**Photo 134.**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 135.**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2