

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/91840/26/09/30
Nr zlecenia/szkody: 24/028948
Data zlecenia: 30-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0159516
Producent	LAND ROVER
Model	Discovery Sport 23-
Typ/wersja	Discovery Sport 2.0 D200 mHEV S aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2013
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2590
Rozstaw osi 1/2	2741
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	WU4066S
VIN	SALCA2BN6RH340307
Data 1. rejestracji	06-12-2023
Data nast. bad. techn.	06-12-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	61 982 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE TOUR HP	235/60 18 107V	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS - System zapobiegający blokowania kół podczas hamowania | 33. Lakier uni |
| 2. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia | 34. Lampy przednie LED |
| 3. All Terrain Progress Control (ATPC) | 35. Lampy przednie poziomowane manualnie |
| 4. Android Auto | 36. Lusterka el. składane z ośw. powitalnym, elektrochromatyczne po stronie kierowcy |
| 5. Apple CarPlay | 37. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania |
| 6. Asystent hamowania awaryjnego | 38. Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome |
| 7. Asystent ruszania na wzniesieniu | 39. Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| 8. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA) | 40. Oświetlenie wnętrza |
| 9. Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu | 41. Pakiet Power (2 porty USB Charge w drugim rzędzie, 1 w bagażniku) |
| 10. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu | 42. Podsufitka w kolorze Light Oyster |
| 11. Brake Hold | 43. RSC - system zapobiegający przewróceniu się pojazdu |
| 12. Cyfrowa tablica wskaźników | 44. Radio cyfrowe DAB |
| 13. Czujnik parkowania - przód i tył | 45. Remote (usługa) |
| 14. DSC - system stabilizacji toru jazdy | 46. Roleta bagażnika |
| 15. Dach standardowy - stały | 47. Standardowa konfiguracja foteli |
| 16. Dach w kolorze nadwozia | 48. System Terrain Response 2 |
| 17. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami | 49. System audio |
| 18. Dywaniki | 50. System awaryjnego hamowania, autonomiczny |
| 19. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 51. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu |
| 20. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji | 52. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) |
| 21. Ekran dotykowy 11,4 cala | 53. System monitorujący zmęczenie kierowcy |
| 22. Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5074) z ogumieniem - Gloss Sparkle Silver | 54. System multimedialny Pivi Pro |
| 23. Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach z pamięcią ustawień | 55. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości |
| 24. Gniazda 12V w drugim rzędzie foteli i bagażnika | 56. Szyba tylna podgrzewana |
| 25. Gniazdo USB 2x | 57. Tapicerka skorozna DuoLeather w kolorze Ebony |
| 26. Gwarancja | 58. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 27. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień | 59. Uchwyt holownicze przednie i tylne |
| 28. Kamera cofania | 60. Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 29. Kanapa tylna dzielona 60/40 | 61. Wykończenie wnętrza Gloss Black |
| 30. Kierownica standardowa | 62. Zestaw do naprawy kół |
| 31. Kierunkowskazy animowane, tylne | 63. Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa |
| 32. Klimatyzacja - Dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń | 64. Łączność Bluetooth |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5074) z ogumieniem - Gloss Black | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 3. Relingi dachowe - czarne | - |
| 4. Szyby przyciemniane od słupka B | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 03-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 5/34

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Niesprawne przyciski funkcyjne w obu kluczykach, groty prawidłowe. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Fot. 52.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 54.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Podsufitka - Inne 2