

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/63814/26/07/10
commission/ damage No. : PS24/03269
Date of commission: 10-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158861
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLC [254] 22-
Type / version	GLC 300 de 4-Matic AMG Line
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2400
Gross vehicle weight [kg]	2885
Wheelbase 1/2	2888
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1993
Engine Power [hp/kW]	197/145
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	CT717CN
VIN / serial number	W1NKM0KB9RF122368
Date of first registration	08-08-2024
Date of next. tech. test	08-08-2027
Year of manufacture	2023
Readout [km]	17 575 (read)
Body color / type of coating	granatowy/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	235/55 19 105W	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	235/55 19 105W	3,0 mm
back	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	255/50 19 107W	4,5 mm

left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	255/50 19 107W	4,5 mm
------	----------------------------------	----------------	--------

Standard equipment by Eurotax

1. Alarm antywłamaniowy
2. Android Auto, Apple CarPlay
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Asystent ograniczeń prędkości
5. Asystent parkowania aktywny z Parktronic
6. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
7. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny
8. Bord communication: other
9. Bord communication: other
10. Brake Assist
11. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
12. Czytnik linii papilarnych
13. Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO o wyglądzie skóry Nappa
14. Door mirrors electrically foldable
15. Dynamic Select - selektor trybu jazdy
16. ESP (Electronical Stabilizing Program)
17. Elementy wykończenia wnętrza - struktura metalu
18. Extra power outlet
19. Extra power outlet
20. Floor mat
21. Fotele przednie podgrzewane
22. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
23. Fotele przednie, sportowe
24. Gaśnica
25. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
26. Interior: other
27. Kabel do ładowania z Wallboxa/publicznej stacji ładowania (Typ 2, 3-fazy, 16 A), 5 m., prosty
28. Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m. prosty
29. Kamera cofania
30. Keyless-go funkcja rozruchu
31. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
32. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie
33. Klimatyzacja automatyczna Thermatic
34. Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk
35. LED front dim light
36. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
37. Moduł komunikacyjny 5G
38. Nadkola poszerzone dla kół AMG
39. Nadkola w kolorze pojazdu
40. Navigation system
41. Oparcie tylne składane, dzielone
42. Other
43. Other
44. Oświetlenie ambientowe
45. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
46. Pakiet Chrom
47. Pakiet Chrom wnętrze
48. Pakiet USB
49. Pakiet komfortowy bagażnika
50. Pakiet oświetlenia wnętrza
51. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna
52. Poduszka powietrzna centralna
53. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
54. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
55. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
56. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
57. Radio cyfrowe
58. Remote controlled central locking
59. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK
60. Roof railing
61. Rozszerzone funkcje MBUX
62. Side airbag driver and passenger
63. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
64. Stylizacja AMG
65. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
66. System monitorowania ciśnienia w oponach
67. System monitorowania wnętrza
68. System multimedialny MBUX
69. System wykrywania obecności osób i dzieci w pojeździe
70. System wzywania pomocy Mercedes-Benz
71. System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC)
72. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
73. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
74. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Microcut mikrofibra
75. Uchwyt na kubek, podwójny
76. Uni-Lackierung
77. Usługi zdalne i ładowanie Plus
78. Vehicle immobilizer
79. Wskaźnik akustyczny obecności
80. Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu
81. Wyświetlacz centralny
82. Wyświetlacz kierowcy
83. Zawieszenie komfortowe
84. Zawieszenie samopoziomujące

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Interior: other | - |
| 2. Konsola środkowa z wykończeniem o strukturze metalu | - |
| 3. Metallic paint | - |
| 4. Pakiet AMG Advanced Plus | - |
| Asystent martwego punktu | |
| Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz | |
| Asystent znaków drogowych | |
| Oświetlenie ambientowe Plus | |
| Pakiet pamięci | |
| 5. Pakiet Night | - |
| Relingi dachowe - czarne | |
| Szyby przyciemniane, termoizolacyjne | |
| 6. Pakiet parkowania z kamerą 360 | - |
| Kamera 360 stopni | |
| Asystent parkowania aktywny z Parktronic | |
| Wirtualna maska - system wyświetlania podłoża pod przednią osią | |
| 7. System MBUX z rozszerzoną rzeczywistością do nawigacji | - |
| 8. Towbar removable | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Informacja wymienić baterie w kluczyku. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przeład

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Instrukcje



Photo 38.

Gniazdo ładowania / tankowania

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Kluczyki



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Lampa tylna wew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Photo 62.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 68.

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Podsufitka - Inne 1