

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/38889/25/05/29
Nr zlecenia/szkody: 24/031168
Data zlecenia: 29-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145661
Producent	AUDI
Model	A7 Sportback 17-23
Typ/wersja	A7 45 TFSI mHEV Quattro S tronic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/4
Masa własna [kg]	1835
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2385
Rozstaw osi 1/2	2926
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	265/195
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WGM2993L
VIN	WAUZZZF26PN071112
Data 1. rejestracji	19-06-2023
Data nast. bad. techn.	23-04-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	32 772 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	255/40 20 101Y	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	255/40 20 101Y	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	255/40 20 101Y	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	255/40 20 101Y	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 8 głośników | 29. Podsufitka materiałowa |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 30. Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód |
| 3. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 31. Przedni podłokietnik |
| 4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym | 32. Reflektory przednie w technologii LED |
| 5. Audi Music Intefrace - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 33. Spojler dachowy |
| 6. Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 34. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 7. Audi Music Interface dla pasażerów z tyłu - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 35. System MMI Navi plus z panelem MMI touch response z ekranem 10.1 i Audi Virtual Cockpit 12.3 |
| 8. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 36. Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana |
| 9. Dywaniki podłogowe przód i tył | 37. Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną |
| 10. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika | 38. Tapicerka tkaninowa Index |
| 11. Felgi aluminiowe 18 (10-ramion) Aero-design z ogum. 225/55 | 39. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 12. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotelakierowcy | 40. Trójkąt ostrzegawczy i apteczka |
| 13. Fotele przednie standardowe | 41. Tylna kanapa 2-miejscowa, z dzielonym oparciem |
| 14. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | 42. Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether |
| 15. Kierownica wielofunkcyjna - skórzana | 43. Wariant dla niepalących |
| 16. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 44. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 17. Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem | 45. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 18. Kurtyny powietrzne | 46. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 19. Lakier uni | 47. Zagłówki w fotelach z przodu |
| 20. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 48. Zamek centralny z pilotem |
| 21. Listwy progowe z aluminium | 49. Zawieszenie dynamiczne |
| 22. Listwy wokół szyb bocznych, srebrne | 50. Zderzaki wzmocnione |
| 23. Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane | 51. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 24. Lusterka w kolorze nadwozia | 52. Zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| 25. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową | 53. Złącze Bluetooth |
| 26. Oznaczenie modelu i typu silnika | 54. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźwaniu się koła |
| 27. Pakiet dla palących | 55. Światła do jazdy dziennej LED |
| 28. Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Asystent parkowania - system umożliwiający parkowanie bez udziału kierowcy | | - |
| 2. Audi Smartphone Interface | | - |
| 3. Audi Virtual Cockpit Plus | | - |
| 4. Audi sound system | | - |
| 5. Dach szklany panoramiczny - Open Sky System | | - |
| 6. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) grafitowo szare z ogumieniem 255/40 | | - |
| 7. Fotele przednie ogrzewane | | - |

8. Fotele przednie sportowe	-
9. Kamera ułatwiająca parkowanie	-
10. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna sportowa - skórzana	-
11. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa	-
12. Lakier metalik	-
13. Lusterka boczne ogrzewane i elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym oraz pamięcią	-
14. Ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, kontrola w nagłych przypadkach med. i pomoc drogowa	-
15. Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie	-
Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
Asystent jazdy w korkach	
Asystent omijania przeszkody	
Asystent wydajności	
System rozpoznawania znaków drogowych za pomocą kamer	
Asystent prędkości - adaptacyjny	
Adaptive Cruise Assist - utrzymywanie odległości od samochodu i utrzymanie pasa ruchu	
Asystent skrętu	
Asystent utrzymania toru jazdy	
16. Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium	-
17. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym	-
18. Przygotowanie do montażu haka holowniczego	-
19. Reflektory przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz spryskiwaczami	-
20. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
21. Tapicerka skórzana Valcona z tłoczeniem S line	-
22. Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne, z wbudowanymi dyszami	-
23. Wyświetlacz Head-Up	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pierwsza rejestracja w kraju. 25.04.2024. Pomimo zamknięcia pokrywy silnika, komunikat o wymaganym zamknięciu. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 56.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1