

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	80/17/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/026197
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ciągnik rolniczy SOLIS 26 4WD 9x9
Nr fabryczny:	MEMRMKSNSFKH05689
Data sporządzenia:	27-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 24.04.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ciągnik rolniczy SOLIS 26 4WD.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	SOLIS
Typ/model:	26 4WD
Numer fabryczny:	MEMRMKSNSFKH05689
Numer rejestracyjny:	DSWC37L
Data 1 rejestracji:	08/07/2020
Przebieg:	Brak danych
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg specyfikacji)

Moc silnika:	18 kW
Pojemność silnika:	1319 cm ³
Napęd:	4 x 4
Skrzynia biegów:	Manualna
Ogumienie przód:	BKT 23X8.50-12 IND
Ogumienie tył:	BKT 33X15.5-16.5 IND
Wyposażenie:	Ładowacz czołowy łyżka o szerokości 1300 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości uruchomienia oraz przeprowadzenia próby ruchowej z uwagi na brak kluczyków, akumulatora oraz demontaż koła przedniego lewego z piastą. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych. Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań.

Dodatkowo stwierdzono:

- ładowacz czołowy – zdemontowany,
- koło przednie L – zdemontowane,
- piasta wraz z elementami układu napędowego – zdemontowane,
- fotel – zabrudzony, przecięte poszycie,
- panel ze stacyjką – nieprzytwierdzony, brak śrub mocujących,
- listwa tylna pod tablicą rejestracyjną – zdeformowana,
- lampa tylna L - pęknięta,
- lampa tylna P - pęknięta,
- akumulator – brak,
- pokrywa przednia – ogniska korozji,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji.

Do oględzin nie okazano kluczyków do stacyjki.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej

weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









