


## WYCENA WARTOŚCI

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>       | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>    | 24/11/03/2026/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>  | 25/008890                                        |
| <b>Wykonawca:</b>         | Artur Kawęcki                                    |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>  | Mini koparka WACKER NEUSON ET18                  |
| <b>Nr fabryczny:</b>      | WNCE1202P00007281                                |
| <b>Data sporządzenia:</b> | 16-03-2026                                       |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 11.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest mini koparka gąsiennicowa WACKER NEUSON ET18 wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

### Dane identyfikacyjne

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Mini koparka gąsiennicowa |
| <b>Producent:</b>       | WACKER NEUSON             |
| <b>Typ/model:</b>       | ET18                      |
| <b>Numer fabryczny:</b> | WNCE1202P00007281         |
| <b>Przebieg:</b>        | 2042 mth                  |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2021                      |

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masa transportowa:</b>     | 1974 kg                                                                                                                             |
| <b>Moc silnika:</b>           | 13,8 kW                                                                                                                             |
| <b>Maks prędkość jazdy:</b>   | 5,3 km/h                                                                                                                            |
| <b>Siła wyłamująca:</b>       | 18,8 kN                                                                                                                             |
| <b>Max głębokość kopania:</b> | 2402 mm                                                                                                                             |
| <b>Szerokość gąsienicy:</b>   | 0,23 m                                                                                                                              |
| <b>Wyposażenie:</b>           | Szybkozłącze<br>Łyżka skarpowa 1000mm<br>System VDS<br>Zmiana rozstawu gąsienicy<br>Kabina operatora 2-drzwiowa<br>Lemiesz<br>Radio |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości w osprzęcie roboczym. Podczas jazdy cała maszyna wibruje – brak możliwości weryfikacji przyczyny w warunkach placowych. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Nie stwierdzono wycieków z silnika i układów hydraulicznych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- kabina – zadrapania z miejscowymi ogniskami korozji,
- obudowy dolne – odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- ramię – ogniska korozji,
- pokrywa silnika – starcie powłoki lakierowej, zarysowania,
- gąsienice – miejscowe przecięcia,
- fotel operatora – zabrudzony,
- drzwi kabiny L – zarysowania,
- szyba górna kabiny – pęknięta,
- lampa ostrzegawcza na dachu – brak,
- kratki nawiewu – wyrwane,

Komunikat komputera: wymagana obsługa serwisowa od 365h.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej ani historii eksploatacji.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin okazano 1 kluczyk do stacyjki.

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



